

通学路対策箇所図 (三穂田中学校)

中央

番号	①	路線名	八幡片平線
住所	郡山市三穂田町八幡字粧坂		
見通しの悪い交差点であり、横断する車が見えにくい。			

番号	⑦	路線名	鹿ノ崎2号線
住所	三穂田町富岡字鹿ノ崎 地内		
県道47号線より三穂田中学校方向に入る道は、生徒の登下校時の通路となっているため、保護者には自家用車の送迎は隣の三穂田行政センター駐車場を利用するよう呼び掛けている。しかし、一般の車両の通路ともなっており、生徒の登下校時はそこを通る車両も多い。また、行政センターの駐車場が現在工事を行っているため、保護者の自家用車もこの道に侵入してくることが多くなり危険な状況にある。			

番号	②	路線名	郡山長沼線
住所	郡山市三穂田町八幡字東屋敷		
道路が狭い上に、カーブの丘になっており見通しが悪い。			


番号	⑧	路線名	駒屋線
住所	三穂田町駒屋字赤場 地内		
県道(郡山矢吹線)に抜ける裏道で、交通量は多くないが、朝から大型車等も通り抜けることが多い。田畑の間の道でスピードを出して通り抜ける車もある。その途中に、1年以上前から車が放置されていて、生徒の通学の妨げとなっている。学校や地域住民から、駐在所等に報告したが、撤去されることがなく現在でも放置されたままである。			

番号	③	路線名	三穂田熱海線
住所	郡山市三穂田町八幡字北山		
見通しの悪い変形交差点であり、信号機がない。			

番号	④	路線名	郡山矢吹線
住所	郡山市三穂田町駒谷字石橋		
変形四差路であり、登校時の車の交通量が多い。			

番号	⑤	路線名	県道郡山長沼線
住所	三穂田町富岡字葛幡 地内		
学校入口付近で道路が急カーブとなっている。東側から来る車からは、横断する生徒の姿が見えにくい。			


番号	⑥	路線名	県道 郡山・長沼線
住所	三穂田町富岡字鹿ノ崎 地内		
県道47号は、入口付近で急カーブとなっている。東側からくる車からは、横断する生徒の姿は見えにくい。			



----- : 要対策箇所

通学路対策箇所図 (三穂田中学校)

下



通学路対策箇所図 (三穂田中学校)

左



通学路対策箇所図 (三穂田中学校)

左下

