

・対策後に再度点検した場合はC:Checkに○
 ・Check後、改善した場合はA:Actionに○

対 策 一 覧 表

【多田野小学校】

(住所:郡山市逢瀬町多田野字南大界1)

令和7年3月現在

番号	種別	路線名	箇所名・住所	現状・危険内容	点検年度	対策内容(案)	事業主体	対策年度	事業の進捗状況					
									P	D	C	A	備考	
1	県道	郡山湖南線	郡山市 逢瀬 町 多田野 字 十文字	交通量が多く、緩やかなカーブが続いて見通しが悪い。	H24	区画線・路面標示(減速)・カラー舗装(横断歩道)	県	H25	○	○	○	○		
2	県道	郡山湖南線	郡山市 逢瀬 町 多田野 字 寺向	交通量が多く、緩やかなカーブが続き見通しが悪い。	H25	区画線・路面標示(減速)・カラー舗装(交差点・路側帯)	県	H26	○	○	○			
3	県道	郡山湖南線	郡山市 逢瀬 町 多田野 字 新池下	見通しはよいが、多くの車がスピードを出して走っているため危険である。	H25	区画線・路面標示(減速)・カラー舗装(交差点・路側帯)	県	H26	○	○	○			
4	市道	南原宮南線	郡山市 逢瀬 町 多田野 字 寺向	家が建て込んでおり狭い道が多く見通しも悪いので危険である。										
5	市道	多田野1号線	郡山市 逢瀬 町 多田野 字 本郷	家が建て込んでおり狭い道が多く見通しも悪いので危険である	H25	路面カラー舗装	市	H26	○	○	○			
6	県道	郡山湖南線	郡山市 逢瀬 町 多田野 字 南大界	学校前バス停の歩道が狭く、ガードレールもない。交通量が多く危険。	H24	区画線・カラー舗装(路側帯)・ラバーボール	県	H26	○	○	○	○		
7	県道	郡山湖南線	郡山市 逢瀬 町 多田野 字 大界	交通量が多く歩道が設置されているが、防護柵等がないため危険である。	H26	防護柵の設置、歩車道境界ブロックの再設置、視線誘導標の設置	県	R2	○	○				
8	県道	郡山湖南線	郡山市 逢瀬 町 多田野 字 新池下	北側の歩道が切れる為、県道を横断し南側の歩道へ横断する場所であり、速度超過の車両が多く危険。	H30	歩道の整備	県	R4	○	○				
	市道				H30	カーブミラー調整	市	R1	○	○				
	県道				H30	横断歩道の補修	公安	R1	○	○				
9	市道	南原宮南線	郡山市 逢瀬 町 多田野 字 寺向	家が建て込んでおり狭い道路が多く見通しも悪いので危険である。	R3	クロスマーク 路面標示の設置	市	R4	○	○			R3緊急点検	
10	県道	長沼喜久田線	郡山市 逢瀬 町 多田野 字 西久保	スピードを上げて通る車府が多く危険	R4	路面標示設置 外側線補修	県	R4	○	○				
	市道	元日下台線				取り締まり	公安		○					
						路面標示設置	市	R5	○	○				
11	県道	長沼喜久田線	郡山市 逢瀬 町 多田野 字 馬捨場	スピードを上げて通る車府が多く危険	R4	外側線の補修	県	R4	○	○				
						横断歩道の設置	公安		○					
						通学路の変更	学校		○					
12	県道	郡山湖南線	郡山市 逢瀬 町 多田野 字 山田原	交通量も多く飛ばしてくる車も多い。横断歩道のない場所を横切っている	R4	横断歩道の設置	公安	R4	○	○				
						残置の舗装 除草	県	R4	○	○				
13	県道	郡山湖南線	郡山市 逢瀬 町 多田野 字 北大界	朝の交通量が多く、スピードが出やすく危険である。横断歩道の手前に注意喚起する標識等がほしい。	R5	路面標示の設置	県		○					
						ダイヤモンドの設置 速度の取締り	公安	R6	○				予告標示設置不可	

- ・対策後に再度点検した場合はC:Checkに○

- ・Check後、改善した場合はA:Actionに○

【多田野小学校】

(住所:郡山市逢瀬町多田野字南大界1)

令和7年3月現在

[illegible]