


郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（喜久田町）
学校名	郡山市立喜久田小学校
箇所番号	1
対策内容	薄層カラー舗装 グリーンベルト 区画線

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（喜久田町）
学校名	郡山市立喜久田小学校
箇所番号	2
対策内容	カラー舗装 区画線

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成27年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（喜久田町）
学校名	郡山市立喜久田小学校
箇所番号	3
対策内容	区画線・路面標示（減速） 速度50キロ規制実施

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（喜久田町）
学校名	郡山市立喜久田小学校
箇所番号	4
対策内容	薄層カラー舗装 区画線等 速度50キロ規制実施

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（喜久田町）
学校名	郡山市立喜久田小学校
箇所番号	5
対策内容	外側線の補修 路面標示の設置 停止線 横断歩道の補修

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成30年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（喜久田町）
学校名	郡山市立喜久田小学校
箇所番号	8
対策内容	薄層カラー舗装 グリーンベルト

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（喜久田町）
学校名	郡山市立喜久田小学校
箇所番号	10
対策内容	側溝敷設

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（喜久田町）
学校名	郡山市立喜久田小学校
箇所番号	11
対策内容	通学路看板の設置 外側線補修 グリーンベルト・イメージハンプ

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成29年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（喜久田町）
学校名	郡山市立喜久田小学校
箇所番号	13
対策内容	路面標示の設置

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



令和元年度施工