

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	北部地区（日和田町）
学校名	郡山市立高倉小学校
箇所番号	1
対策内容	区画線・路面標示（減速） カラー舗装（横断歩道）

対策前後の状況

対策前



対策後




平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（日和田町）
学校名	郡山市立高倉小学校
箇所番号	2
対策内容	区画線 横断歩道新設

対策前後の状況

対策前



対策後




平成24年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（日和田町）
学校名	郡山市立高倉小学校
箇所番号	3
対策内容	区画線・路面標示（減速）

対策前後の状況

対策前



対策後



平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	北部地区（日和田町）
学校名	郡山市立高倉小学校
箇所番号	4
対策内容	区画線 路面標示（減速） カラー舗装（横断歩道）

対策前後の状況

対策前



対策後




平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（日和田町）
学校名	郡山市立高倉小学校
箇所番号	6
対策内容	カラー舗装

対策前後の状況

対策前



対策後




平成27年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（日和田町）
学校名	郡山市立高倉小学校
箇所番号	7
対策内容	区画線（導流帯）新設 路面標示・通学路標識

対策前後の状況

対策前



対策後




平成27年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（日和田町）
学校名	郡山市立高倉小学校
箇所番号	8
対策内容	防護柵設置

対策前後の状況

対策前



対策後




平成27年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（日和田町）
学校名	郡山市立高倉小学校
箇所番号	9
対策内容	路面標示、区画線引き直し 横断歩道新設

対策前後の状況

対策前



対策後




平成28年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（日和田町）
学校名	郡山市立高倉小学校
箇所番号	10
対策内容	縁石の補修・嵩上げの検討 スピード抑制対策の検討

対策前後の状況

対策前



対策後



郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（日和田町）
学校名	郡山市立高倉小学校
箇所番号	11
対策内容	一時停止の設置

対策前後の状況

対策前



対策後

