

通学路对策箇所図（西田学園）

上



通学路対策箇所図（西田学園）

上



通学路対策箇所図（西田学園）

中央



番号	⑪	路線名	県道 三春・日和田線
住所	郡山市西田町三丁目字平 地内		
登校児童数は、少ないが歩道がなく、交通量が多いため危険である。また、路側帯も狭く危険である。			

番号	⑫	路線名	県道 三春・日和田線
住所	郡山市西田町三丁目字桜内 地内		
大谷地地内より桜内地内へ移動の際、路側帯が狭く、歩行に危険を伴う。交通量は多く、速度も出ている。			

番号	⑮	路線名	鍋焼田中野 1 号線
住所	郡山市西田町鬼生田字中野		
狭く見通しの悪い箇所であるが、朝晩の交通量が非常に多いうえ、大型車も頻繁に通行する。			

番号	①	路線名	三春日和田線
住所	郡山市西田町三丁目字竹ノ内		
道路の幅が狭く、交通量が多い。また、スピードを出す車が多い。			

番号	②	路線名	石田石ノ鼻1号線
住所	郡山市西田町土棚字石田		
交差点が不明確で、車の動きがわかりづらい。 スピードを出して走行する車両が多い。			

番号	③	路線名	根木屋鬼生田線
住所	郡山市西田町三丁目字吉田		
交通量が多いため、横断するのが危険。			

番号	④	路線名	根木屋鬼生田線
住所	郡山市西田町三丁目字杉内		
交通量が多い。歩道がない。			

番号	⑤	路線名	内出杉内線 外
住所	郡山市西田町鬼生田字杉内		
広域農道の交差点で左右を確認しづらい。交通量も多い。交差点から小学校までの間は路肩が狭い。			

番号	⑥	路線名	杉内山口 1 号線
住所	郡山市西田町鬼生田字杉内		
西田中学校校地周辺の新設道路において、街灯などの整備が必要。			

番号	⑦	路線名	大明関根線
住所	郡山市西田町三丁目字大明		
下校時、街灯が少ない。			

番号	⑧	路線名	内出杉内線
住所	郡山市西田町鬼生田字杉内		

片側だけの押しボタン式の信号が設置されているが、交通量が多く、横断歩道が1カ所だけである。四方向の信号と横断歩道の設置を希望する。

番号	⑬	路線名	根木屋鬼生田線
住所	郡山市西田町土棚字内出		

左右の白線が消えている。白線の補修してほしい。

番号	②⑩	路線名	内出杉内線
住所	郡山市西田町土棚字内出		
左右の白線が消えている。白線の補修と歩道の設置をお願いしたい。			

番号	㉑	路線名	県道 三春・日和田線
住所	郡山市西田町字中ノ内		
横断歩道がなく危険。			

番号	㉒	路線名	県道 二本松・金屋線
住所	郡山市西田町鬼生田字町		
カーブで見通しが悪い上に道が狭く、交通量があり、歩道のない車道を通らなければならず危険である。			

：通学路
：要対策箇所
：学校出入口から
1 km 以内の区域

通学路対策箇所図（西田学園）

下



番号	⑮	路線名	成宮立石線
住所	郡山市西田町根木屋字成宮		

幅員が狭く、車両通行時に危険。

番号	⑯	路線名	成宮立石線
住所	郡山市西田町根木屋字成宮		
幅員が狭く、車両通行時に危険。			

番号	⑰	路線名	成宮立石線
住所	郡山市西田町根木屋字成宮		
幅員が狭く、車両通行時に危険。			

番号	⑱	路線名	根木屋鬼生田線
住所	郡山市西田町根木屋字鬼久保		
乗用車だけではなく大型トラックなども、頻繁に往来している。			

番号	㉓	路線名	根木屋鬼生田線
住所	西田町根木屋字鬼久保 地内		
幹線道路であり、大型車を含む車両の通行が非常に多く、速度超過の車両も目立つ。			

番号	㊤	路線名	県道 二本松金屋線
住所	西田町根木屋字芹沢		
バス停に向かう児童がいるが、歩道がなく車道を歩いている			

通学路対策箇所図（西田学園）

右



右中

交通量が多い。歩道がない。

郡山方面へ向かう車やトラック等がスピードを出している。減速等の注意喚起や横断歩道もない。

