


郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区(中田町)
学校名	郡山市立海老根小学校
箇所番号	1
対策内容	カラー舗装(横断歩道) 区画線・路面標示(減速)

対策前後の状況

対策前



対策後




平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区(中田町)
学校名	郡山市立海老根小学校
箇所番号	2
対策内容	交差点内カラー舗装 路面標示(横断者注意)

対策前後の状況

対策前



対策後




平成29年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区(中田町)
学校名	郡山市立海老根小学校
箇所番号	3
対策内容	交差点内カラー舗装 路面標示(横断者注意)

対策前後の状況

対策前



対策後




平成29年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区(中田町)
学校名	郡山市立海老根小学校
箇所番号	4
対策内容	区画線 カーブミラーの設置

対策前後の状況

対策前




対策後



平成30年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	東部地区(中田町)	
学校名	郡山市立海老根小学校	
箇所番号	6	
対策内容	道路拡張 側溝設置 横断歩道設置	
対策前後の状況		
対策前		対策後
		
平成29年度施工		

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区(中田町)
学校名	郡山市立海老根小学校
箇所番号	7
対策内容	歩行スペースの確保 路面標示の設置 融雪装置の設置

対策前後の状況

対策前



対策後



令和2年度施工