・対策後に再度点検した場合はC：Checkに○
・Check後、改善した場合はA：Actionに○

対 策 一 覧 表

令和8年3月現在

【郡山第二中学校】　（住所：郡山市神明町5-10）

番号	種別	路線名	箇所名・住所	現状・危険内容	点検年度	対策内容（案）	事業主体	対策年度	事業の進捗状況				
									P	D	C	A	備考
1	市道	虎丸町久保田線	郡山市　神明　町　字	交通量が多く、見通しも悪い。	H25	交差点内カラー舗装	市		○				
2	県道	河内郡山線	郡山市　長者　町　一丁目　字	交通量が多く，危険な交差点である。	H25	交差点内カラー舗装	県	H26	○	○	○		
3	市道	赤木町朝日二丁目線	郡山市　赤木　町　字	一方通行であるが，交通量も多く，道幅も狭い。	H25	交差点内カラー舗装	市	H30	○	○	○		
4	市道	若葉桑野線	郡山市　若葉　町　字	交通量が多く，危険な交差点である。	H25	信号機設置済み交差点	公安	H29	○	○	○		
5	県道	郡山湖南線	郡山市　堂前　町　字	カーブで見通しが悪い。交通量も多い。									
6	国道	国道4号	郡山市　清水台　町　二丁目　字	地下道内が暗く、夕方下校時に安心して利用できない。		現地未点検箇所 現地確認の上、対応を検討							
7	国道	下白岩舞木線	郡山市　舞木町　町　字　岩ノ作	踏切付近や団地入り口付近は，カーブが多く，見通しも悪い。									
8	市道	下白岩舞木線	郡山市　白岩　町　字　柿ノ口	頂上でカーブし、五叉路で道幅が狭い。見通しも悪い。									
9	県道	郡山大越線	郡山市　白岩　町　字　柿ノ口	歩道がないところがある。大型車がスピードを出して走行する。	H24	道路改良(柿の口工区)	県	R7	○	○	○		
10	市道	長者二丁目桃見台1号線	郡山市　神明　町　字	北側：通学時に児童が交差点部の電柱の陰になるため、横断時に危険。	H26	電柱の移設、横断歩道部に足形マットの設置	市	H27	○	○	○		アンケートの実施
	市道			南側：東側を歩く際、横断歩道が無く危険。	H27	横断歩道の設置	公安	H27	○	○			
11	市道	大町一桑野二丁目線	郡山市　神明　町　字	一時停止の標識がなく、見通しが悪いため、横断時に危険。	H26	カラー舗装、区画線	市		○				
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										