・対策後に再度点検した場合はC：Checkに○
・Check後、改善した場合はA：Actionに○

対 策 一 覧 表

【湖南小学校】　（住所：郡山市湖南町三代京塚581−1）

令和6年3月現在

番号	種別	路線名	箇所名・住所	現状・危険内容	点検年度	対策内容（案）	事業主体	対策年度	事業の進捗状況				
									P	D	C	A	備考
1	国道	294号線	郡山市　湖南　町　福良　字　前谷地6042付近	山なりの橋の陰に横断歩道があり、運転者から横断する児童が見えにくい。（地蔵山前バス停付近）	H24	区画線・路面標示（減速）・カラー舗装(横断歩道)・道路改良(福良BP)	県	H26	○	○	○		
2	国道	294号線	郡山市　湖南　町　赤津　字　東羽山4140	90度近いカーブを抜けた車が、スピードを上げて通る。	H25	道路改良(福良BP)	県	H26	○	○	○		
3	県道	県道舟津・福良線	郡山市　湖南　町　舟津　字　日本一4697付近	道幅が狭く、カーブも多い。観光客の車がスピードを出す。									
4	県道	県道猪苗代・湖南線	郡山市　湖南　町　横沢　字　屋敷2561	直線道路でスピードを出して通る車が多い。									
5	国道	294号線	郡山市　湖南　町　福良　字　家老9414-3付近	カーブ道路の横断歩道を通る車がスピードを出す。	H27	道路改良(福良BP)	県	H21～	―	○	○		
						通学路看板等の設置	市		○				
6		県道猪苗代・湖南線	郡山市　湖南　町　中野　字　堰内2311	ブロック塀により、運転者から歩行児童が見えにくい。	H26	交差点内のカラー舗装、区画線の引き直し	県	H29	○	○	○		
7	県道	県道猪苗代・湖南線	郡山市　湖南　町　舟津　字　舟津691	歩道が狭く、バス停までの道路はカーブも多い。夏のシーズン中は、観光客の車がスピードを出すので注意が必要									
8	県道	主要地方道郡山湖南線	郡山市　湖南　町　中野　字　南町	スクールバス乗降場所の前後に急カーブがあり、見通しが悪い。スピードを出す車もあり、道路の横断やバスを待つ際に危険。	H28	路面標示	県	H30	○	○	○		
9	県道	県道猪苗代・湖南線	郡山市　湖南　町　中野　字　向舘	幅員が狭く、車がスピードを出して通過するので危険である。	H29	横断歩道の補修	公安	H30	○	○	○		
					H29	区画線補修　路面標示　消雪パイプの撤去	県	H29	○	○			
					H29	防犯灯のLED化	市	R2	○	○			
10	県道	県道猪苗代・湖南線	郡山市　湖南　町　横沢　字　屋敷	急に歩道が狭くなり、歩行による通行が困難になる。	R3	幅員減少の看板　路面標示	県	R4	○	○			R3緊急点検
11	県道	県道猪苗代・湖南線	郡山市　湖南　町　舘　字　舘	白線が消えており、横断歩道もないため、歩行による通行が危険になる。	R3	路面標示　外側線の補修	県	R4	○	○			R3緊急点検
12	国道	294号線	郡山市　湖南　町　福良　字　荒町	直進すると、急カーブがあり、危険な箇所である。	R3	路面標示設置　外側線等の補修	県	R4	○	○			R3緊急点検
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										