・対策後に再度点検した場合はC：Checkに○
・Check後、改善した場合はA：Actionに○

対 策 一 覧 表

【永盛小学校】　（住所：郡山市安積町日出山字新鍬１４）

令和7年3月現在

番号	種別	路線名	箇所名・住所	現状・危険内容	点検年度	対策内容（案）	事業主体	対策年度	事業の進捗状況				
									P	D	C	A	備考
1	市道	下河原線	郡山市　田村　町　徳定　字	徳定の住宅地内の道路が、狭小で危険。	―	側溝敷設、路側カラー化	市	H26～	―	○	○		
2	市道	一本松神明下1号線	郡山市　安積　町　日出山　字　一本松	帝京安積高校前市道は、交通量も多く、道路幅員が狭小で危険。	H25	通学児童がいないため対策実施せず	その他	H29	○	―	○	―	
3	県道	須賀川二本松線	郡山市　笹川　町　一丁目　字	大型車両が多く、路肩を安心して歩行できない。									
4	県道	須賀川二本松線	郡山市　笹川　町　二丁目　字	交通量が多く歩道が狭小で、高校生が通学に利用するため十分な歩行空間が確保できない。	H24	区画線・路面標示（減速）・カラー舗装(横断歩道)	県	H26	○	○	○		
5	市道	下河原上河原線	郡山市　安積　町　日出山　字　一本松	三又交差点、交通量が多く危険。	H25	通学児童がいないため対策実施せず	その他	H29	○	―	○	―	
6	国道	国道49号	郡山市　田村　町　金屋　字　上河原	国道と市道の考査部は通行車両が多く朝夕、通勤時に、安全な交差点の横断ができない。		歩道整備済箇所 具体的な危険事象を確認の上対応を検討							
7	国道	守山金屋線	郡山市　田村　町　金屋　字　上川原	歩道内の自転車の交通量が多く危険。		歩道整備済							
8	県道	須賀川二本松線	郡山市　安積　町　日出山三丁目　字	見通しが悪い交差点で、横断困難。	H24	信号機設置	公安	H24	○	○	○		
9	市道	日出山久保田線	郡山市　安積　町　日出山三丁目　字	コンビニへの出入り車両が多く、危険。		歩道整備済							
10	市道	金屋徳定3号線	郡山市　田村町　町　徳定　字　下河原	道路の幅員が狭く、堀に蓋がかかっていないので危険である。	H29	区画線の設置	市	H29	○	○	○		
					H29	側溝整備	市	R2	○	○			
	市道				H29	時間帯指定	公安		○				
11	市道	旧屋敷南台線	郡山市　安積　町　日出山　字　旧屋敷	抜け道として利用する車が多く、街灯もなく危険である。	H30	路面標示　外側線の設置	市	H30	○	○	○		
	市道				H30	停止線の補修	公安	H30	○	○			
12	市道	守山金屋線	郡山市　安積　町　日出山　字　一本松	児童が横断する際、危険である。	H30	速度規制の看板設置	公安	R2	○				対応不可
13	市道	北古川上川原線	郡山市　田村　町　金屋　字　上川原	抜け道として利用する車が多く、一時停止がなくなりどちらが優先かわからず危険	R1	グリーンベルト　区画線　クロスマーク設置	市	R2	○	○			クロスマーク設置
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										