・対策後に再度点検した場合はC：Checkに○
・Check後、改善した場合はA：Actionに○

# 対 策 一 覧 表

【鬼生田小学校】　（住所：郡山市西田町鬼生田字西原288）

令和7年3月現在

| 番号 | 種別 | 路線名 | 箇所名・住所 | 現状・危険内容 | 点検年度 | 対策内容（案） | 事業主体 | 対策年度 | 事業の進捗状況 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | P | D | C | A | 備考 |
| 1 | 県道 | 二本松金屋線 | 郡山市　西田　町　鬼生田　字　五反田 | 朝夕の交通量が多い。 | H25 | 区画線・路面標示（減速） | 県 | H26 | ○ | ○ | | | |
| 2 | 県道 | 二本松金屋線 | 郡山市　西田　町　鬼生田　字　前田 | 通学路に歩道がない。 | H24 | 区画線・路面標示（減速） | 県 | H26 | ○ | ○ | | | |
| 3 | 県道 | 二本松金屋線 | 郡山市　西田　町　鬼生田　字　町 | 見通しが悪い。 | H25 | 区画線・路面標示（減速）・歩道設置(鬼生田工区) | 県 | H26 | ○ | ○ | | | |
| 4 | 県道 | 二本松金屋線 | 郡山市　西田　町　鬼生田　字　五反田 | 金沢橋は幅員が極小で、歩道もないため通行車両と児童との離隔が十分に取れず、危険である。 | | 歩道設置を含む道路改良 | 県 | | ○ | | | | 西田学園へ引き継ぎ |
| 5 | 市道 | 根木屋鬼生田線 | 郡山市　西田　町　鬼生田　字　大明 | 道幅が狭く大変危険である。道路を横断すると学校に近いが、左折して歩道を歩くようになる。 | H29 | 区画線・歩道のカラー化 | 市 | H29 | ○ | ○ | | | |
| 6 | 市道 | 杉内山口1号線 | 郡山市　西田　町　鬼生田　字　中野 | 人通りが少なく、街灯がない。児童が帰宅するとき、防犯上問題がある。街灯を設置してほしい。 | | 防犯灯の設置 | 市 | | ○ | | | | 西田学園へ引き継ぎ |
| 7 | 市道 | 内出杉内線 | 郡山市　西田　町　鬼生田　字　杉内 | 歩道がなく危険である。 | H29 | 区画線の補修・路面表示<br>グリーンベルト・側溝・歩道整備 | 市 | R3 | ○ | | | | 西田学園へ引き継ぎ |
| | | | 郡山市　町　字 | | | | | | | | | | |
| | | | 郡山市　町　字 | | | | | | | | | | |
| | | | 郡山市　町　字 | | | | | | | | | | |
| | | | 郡山市　町　字 | | | | | | | | | | |
| | | | 郡山市　町　字 | | | | | | | | | | |
| | | | 郡山市　町　字 | | | | | | | | | | |
| | | | 郡山市　町　字 | | | | | | | | | | |
| | | | 郡山市　町　字 | | | | | | | | | | |
| | | | 郡山市　町　字 | | | | | | | | | | |
| | | | 郡山市　町　字 | | | | | | | | | | |
| | | | 郡山市　町　字 | | | | | | | | | | |
| | | | 郡山市　町　字 | | | | | | | | | | |

西田学園開校に伴い閉校のため、対策見合わせ