・対策後に再度点検した場合はC：Checkに○
・Check後、改善した場合はA：Actionに○

対 策 一 覧 表

令和8年3月現在

【郡山第六中学校】　（住所：郡山市富田町字十文字2）

番号	種別	路線名	箇所名・住所	現状・危険内容	点検年度	対策内容（案）	事業主体	対策年度	事業の進捗状況				
									P	D	C	A	備考
1	市道	向舘庚坦原線	郡山市　富田町　町　字 舘南	生徒の通行も多く、交通量も多い。	H25	路面・路肩カラー舗装 ポストコーン、区画線、カラー舗装の補修	市	H25	○	○	○	○	
	市道				H28		市	H29	○	○			
	市道				H28	横断歩道設置、ダイヤマーク、標識の更新、ゾーン30指定	公安	H29	○	○			
					R4	ドットラインの設置	市	R5	○	○			
2	市道	西原墨染1号線	郡山市　富田町　町　字 西原	道幅が狭く、歩道等もない。見通しも悪く、交差点も多い。	H25	区画線・路肩カラー化	市	H29	○	○	○		
3	県道	河内郡山線	郡山市　富田町　町　字 大徳南	交通量、生徒の通行共に非常に多い交差点になる。	H25		県	―	○	―			対応不可
4	市道	亀田一丁目二丁目4号線	郡山市　亀田一丁目亀田二丁目　町　字	道幅が狭く、交差点も多い。	H25	区画線	市	H29	○	○	○		
5	市道	河内郡山線	郡山市　希望ヶ丘　町　字	県道の交通量が多く信号で車が滞留し、横断歩道が目立たないため横断が危険である。	H28	カラー舗装、路面標示	県	H29	○	○	○		
	市道				H28	防犯灯	市	H28	○	○			
	市道				H28	ダイヤマーク補修	公安	H29	○	○			
6	市道	十文字舘南2号線	郡山市　富田　町　字　十文字	道幅が狭く、朝の通行生徒、車の交通量が多いため、大変危険な状況である。	R4	側溝改修　路面標示設置	市	R7	○	○			
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										