・対策後に再度点検した場合はC：Checkに○
・Check後、改善した場合はA：Actionに○

対 策 一 覧 表

令和8年3月現在

【大槻中学校】　（住所：郡山市大槻町字西ノ宮西4-1）

番号	種別	路線名	箇所名・住所	現状・危険内容	点検年度	対策内容（案）	事業主体	対策年度	事業の進捗状況				
									P	D	C	A	備考
1	市道	西ノ宮西釜場線	郡山市　大槻　町　字　西ノ宮西	交通量が多く、店舗に出入りする車が多い。									
2	市道	新池下中ノ平線	郡山市　大槻　町　字　中ノ平	狭く入り組んだ道で、停止しない車もある。									
3	県道	郡山矢吹線	郡山市　大槻　町　字　西ノ宮西	交通量が多く、見通しが良くない。									
4	市道	西ノ宮西釜場線	郡山市　大槻　町　字　大坪	橋のガードレールに隙間がある。	H25	ガードパイプの設置	市	R4	○	○			
5	県道	芦ノ口大槻線	郡山市　大槻　町　字　愛宕西	自転車通学者が最も多く、交通量も多い。	H25		県	―	○	―			対応不可
6	県道	郡山矢吹線	郡山市　大槻　町　字　下町	歩道がなく、交通量も多い。									
7	県道	西ノ宮西釜場線	郡山市　大槻　町　字　西ノ宮	交通量が多いため、横断ができない。	H25	交差点カラー化	市	H26	○	○	○		
8	県道	郡山矢吹線	郡山市　大槻　町　字　西ノ宮西	交通量が多く、見通しが良くない。	H25	区画線、路面標示（導流帯）	県	H26	○	○	○		
					R4	グリーンベルト　歩道の設置	県	R7	○	○			
9	市道	新池下線	郡山市　大槻　町　字　新池下	車道と歩道の区別がない。	H25	外側線の設置	市	H29	○	○	○		
10	県道	郡山湖南線	郡山市　大槻　町　字　下町	歩道がなく、交通量も多い。	H25	区画線、路面標示（導流帯）	県	H26	○	○	○		
11	市道	北ノ山久助林線	郡山市　大槻　町　字　北ノ山	幅員が狭く、通行車両と歩行者の離隔が十分でない。止まれ標識がなく、危険。また、「自転車も止まれ」標識を追加してほしい。	H26	交差点内のカラー化、区画線の設置、電柱移設、標識の設置	市	H28	○	○	○		
					H27		市	H30	○	○			
	市道				H27	一時停止規制	公安	H30	○	○			
12	市道	大槻多田野線	郡山市　大槻　町　字　宮ノ前	変形交差点が複数あり、見通しが悪く危険。歩道が部分的にしか整備されていない。	H26	交差点内のカラー化、区画線	市	H28	○	○	○		
						歩道整備	市	―	―	―	―	―	別事業で検討
13	市道	西ノ宮西9号線	郡山市　大槻町　町　字　西ノ宮西	新さくら通り方面から自転車の登校ルートになっている。道路の両サイドにグリーン帯が引かれているが、片側に側溝があり蓋がなく、転落の危険がある。	R7	側溝蓋設置	市		○				
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										