・対策後に再度点検した場合はC：Checkに○
・Check後、改善した場合はA：Actionに○

対 策 一 覧 表

【白岩小学校】　（住所：郡山市白岩町字柿の口1-1）

令和8年3月現在

番号	種別	路線名	箇所名・住所	現状・危険内容	点検年度	対策内容（案）	事業主体	対策年度	事業の進捗状況				
									P	D	C	A	備考
1	県道	郡山大越線	郡山市　白岩　町　字　福田	歩道がないところがあり、カーブのため見通しが悪い。	H24	道路改良(柿の口工区)、区画線、路面標示（減速）、導流帯	県	H26	○	○	○		
2	県道	郡山大越線	郡山市　白岩　町　字　美名美	坂道でスピードを出す車が多い。	H25		県	R3	○	○			
3	市道	中木田別所線	郡山市　舞木　町　字　別所	樹木が多く、見通しが悪い。	H24	路肩カラー舗装	市	H25	○	○	○		
4	市道	竹野花向三斗蒔線	郡山市　下白岩　町　字　石神	道路が良くなり、スピードを出す車が多い。									
5	市道	白岩堺之内線	郡山市　白岩　町　字　犬立	道路が狭く、見通しが悪い。									
6	市道	下白岩舞木線	郡山市　白岩　町　字　柿ノ口	多数の児童が通学しているが、横断歩道がなく安全に横断できない。	H26	路面標示(横断者注意)	市	H29	○	○	○		
	市道				H26	横断歩道設置	公安	H29	○				
7	—	—	郡山市　舞木　町　字　四合田	道路が狭く、見通しが悪い。	H27	カーブミラー	市	H29	○	－	－	－	私道のため対応不可
						立て看板	地元	—	○	—			私道のため対応不可
8	市道	荒井白岩線	郡山市　白岩　町　草倉内　字	集落から広域農道と県道の交差点までに、約25m程歩道がない区間がある。大型車両の交通量も多く、路側帯の幅も十分になく危険である。	H30	歩道整備	市	R3	○	○			
	市道				H30	外側線の補修　ラバーポール設置　路面標示	市	H30	○	○	○		
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										