・対策後に再度点検した場合はC：Checkに○
・Check後、改善した場合はA：Actionに○

対 策 一 覧 表

【郡山第四中学校】　（住所：郡山市横塚六丁目25-31）

令和8年3月現在

番号	種別	路線名	箇所名・住所	現状・危険内容	点検年度	対策内容（案）	事業主体	対策年度	事業の進捗状況				
									P	D	C	A	備考
1	市道	横塚六丁目11号線	郡山市　横塚六丁目　町　字	近年通行量が増加した。歩道もなく幅員が狭いので危険。	H24	路肩部カラー化	市	H25	○	○	○		
2	市道	横塚五丁目一丁目線	郡山市　横塚六丁目　町　字	歩道がなく、見通しが悪く危険。	H25	側溝布設	市	H26	○	○	○		
3	市道	横塚五丁目一丁目線	郡山市　芳賀一丁目　町　字	民地の枝がはりだし見通しが悪い	H25	土地所有者への指導	市	H30	○	－	－	－	経過観察
4	県道	二本松・金屋線	郡山市　田村　町　下行合　字	交差点に近づくと急に幅員が狭くなり、自転車・歩行者が通行しづらくなる。	H30	外側線の補修　路面標示・グリーンベルトの設置　歩行空間の確保	県	R7	○	○			
			郡山市　町　字			安全指導	学校	R7	○	○			
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										