・対策後に再度点検した場合はC：Checkに○
・Check後、改善した場合はA：Actionに○

対 策 一 覧 表

【安積中学校】　（住所：郡山市成山町1番地）

令和8年3月現在

番号	種別	路線名	箇所名・住所	現状・危険内容	点検年度	対策内容（案）	事業主体	対策年度	事業の進捗状況				
									P	D	C	A	備考
1	国道	国道4号	郡山市　安積一丁目　町　　字	横断歩道橋があるが、自転車通学生徒は国道を横断する。交通量が多く危険。	H24 H25	自転車通行帯等の整備について公安委員会と今後協議	国		○				
2	市道	笹川多田野線	郡山市　成山町　町　　字　1番地先	交通量が多い交差点で、過去に事故が多発した。	H25	歩道改修 視線誘導標設置	市	H25	○	○	○		
3	市道	城清水川田二丁目線	郡山市　安積　町　荒井　字　東前田50-3	交通量が多い交差点で、過去に事故が発生した。	H25	交差点内の路面のカラー化	市	H30	○	○	○		
4	県道	須賀川二本松線	郡山市　笹川二丁目　町　　字	交通量が多いが、歩道がないので危険。	H25	区画線・路面標示（減速）・カラー舗装(横断歩道)	県	H26	○	○	○		
5	市道	安積一丁目成山町1号線	郡山市　成山町　町　　字	冬季路面が凍結して危険。	H25	滑り止め舗装	市	H30	○	○	○		
6	市道	市道笹川多田野線	郡山市　安積　町　笹川　字　成山	歩道と車道の間に縁石とポールがあるだけでガードレールが無いと危険である。	H29	ガードレールの設置	市	H30	○	○	○		
7	市道	城清水川田二丁目線	郡山市　安積荒井二丁目　町　　字	一カ所だけ歩行者信号がなく、いつ渡っていいのかわからない。	R6	歩行者信号の設置検討	公安		○				
8	市道	笹川多田野線	郡山市　安積二丁目　町　　字	ヤクルト裏からの通行する乗用車があり、一時停止ではあるが危ない。	R6	交差点カラー化	市	R7	○	○			
			郡山市　　町　　字			一時停止線の補修	公安	R7	○	○			
			郡山市　　町　　字										
			郡山市　　町　　字										
			郡山市　　町　　字										
			郡山市　　町　　字										
			郡山市　　町　　字										
			郡山市　　町　　字										
			郡山市　　町　　字										
			郡山市　　町　　字										
			郡山市　　町　　字										
			郡山市　　町　　字										
			郡山市　　町　　字										
			郡山市　　町　　字										