・対策後に再度点検した場合はC：Checkに○
・Check後、改善した場合はA：Actionに○

対 策 一 覧 表

令和8年3月現在

【安積第二中学校】　（住所：郡山市安積町成田字兎田向1-1 ）

番号	種別	路線名	箇所名・住所	現状・危険内容	点検年度	対策内容（案）	事業主体	対策年度	事業の進捗状況				
									P	D	C	A	備考
1	市道	安積成田線	郡山市 安積 町 成田 字 畑形	交通量が多い交差点であるが、信号機がなく危険。	H25	交差点内の路面のカラー化	市	H28	○	○	○		
2	市道	安積成田線	郡山市 安積 町 成田 字 北山崎	歩道が狭く、歩行者と自転車の接触が多い。	H24	カラー舗装、区画線工、減速マーク	市	H25	○	○	○		
					H26	側溝の蓋掛け	市	H28	○	○	○	○	
				カーブから下り坂になり、左側に新しい建物も建ち、見通しが悪い。右側の歩道も歩行者と自転車が行き交いかなり危険である。	R5	区画線の補修・路面標示	市	R6	○	○	○	○	
3	市道	笹川野田線	郡山市 安積 町 笹川 字 荒池下	安積こ道橋付近の交差点は、形状も複雑で自転車との接触事故が多い。	H25	交差点内の路面のカラー化	市	H30	○	○	○		
4	市道	安積成田線	郡山市 安積 町 成田 字 畑形	交差点に信号機がなく危険。	H25	交差点内の路面のカラー化	市	H30	○	○	○		
5	県道	仁井田郡山線	郡山市 安積 町 成田 字 畑形	交差点に信号機がなく危険。	H27	信号機設置の検討	公安	H28	○	○	○		
6	県道	仁井田郡山線	郡山市 安積 町 成田 字 漆山	両側歩道区間に横断歩道がなく、危険である。	H27	横断歩道の設置	公安	R4	○	○			
7	県道	仁井田郡山線	郡山市 安積 町 成田 字 漆山	車の出入りが見えずらく、過去に自転車の死亡事故あり	R2	路面標示	県	R3	○	○			
8	市道	安積成田線	郡山市 安積 町 長久保 二丁目	過去に中学生が事故にあっており、危険な交差点	R2	外側線の補修	市	R2	○	○			
						信号機の更新	公安	―	○	―			対応不可
						横断歩道の補修	公安	R4	○	○			
9	県道	仁井田郡山線	郡山市 安積 町 成田 字 兎田向	学校前の横断歩道の見通しが悪く、危険である。	R4	路面標示	県	R4	○	○			
						通学路の変更	学校	―	○	―			対応不可
10	市道	北山崎兎田向線	郡山市 安積 町 成田 字 柳山	安積三小の方から通行してくる生徒が多いが、トラックも頻繁に通り、道も狭く危険である。	R4	舗装補修　路面標示	市	R5	○	○			
						防犯灯の設置	市	―	○	―			対応不可
						警察の巡回	公安	R7	○	○			
11	市道	笹川川田線	郡山市 安積 町 笹川 字 明見前	下り坂で細い道路から少し幅が広くなり、車のスピードも出しがちになり、危険である。	R5	グリーンベルト	市	R6	○	○			
12	市道	牛庭大槻線	郡山市 安積 町 牛庭 二丁目	細い下り坂から大きな道路の交差点となり、車の交通量も多いため、危険である	R5	ラバーポールの補修・増設	市	R6	○	○			
			郡山市 町 字										
			郡山市 町 字										