・対策後に再度点検した場合はC：Checkに○
・Check後、改善した場合はA：Actionに○

対 策 一 覧 表

【三和小学校】　（住所：郡山市三穂田町富岡字柿ノ口14-1）

令和8年3月現在

番号	種別	路線名	箇所名・住所	現状・危険内容	点検年度	対策内容（案）	事業主体	対策年度	事業の進捗状況				
									P	D	C	A	備考
1	県道	三穂田須賀川線	郡山市　三穂田　町　鍋山　字　向前	直線道路が長く、スピードを出しすぎる車が多い。									
2	県道	郡山長沼線	郡山市　三穂田　町　富岡　字　本郷	見通しが悪く、横断するのに危険である。歩道がなく危険である。	H25	区画線・路面標示(減速)・グリーンベルト	県	H26	○	○	○	○	
					H30	停止線の補修（優先道路の変更）	公安	H30	○	○	○	○	
3	市道	寺西北鍛治内線	郡山市　三穂田　町　富岡　字　鯨	見通しが悪く、横断するのに危険である。	H25	区画線・路肩カラー舗装・路面標示	市	H26	○	○	○		
				道路幅が狭くクランクになっており見通しが非常に悪い。路面標示などで運転手に注意喚起してほしい。	R5	路面標示・区画線の補修	市	R6	○	○	○	○	
4	市道	富岡1号線	郡山市　三穂田　町　富岡　字　柿ノ口	校門前だがｽﾋﾟｰﾄﾞを出す車が多い。横断歩道がなく、危険である。	H27	歩行者溜り、路面標示	市	H29	○	○	○		
					H27	横断歩道設置	公安	H27	○	○			
5		長沼喜久田線	郡山市　三穂田　町　富岡　字　山寺	交差点において児童が横断する方向に歩行者用信号機がなく、危険である。	H27		県	H29	○	○	○		
6	県道	長沼喜久田線	郡山市　三穂田　町　富岡　字　南鍛冶	横断歩道がﾄﾞﾗｲﾊﾞｰから認識されず、横断する際に危険である。	H27		県	H29	○	○			
					H27	グリーンベルトの設置	市	H29	○	○	○		
7	県道	郡山長沼線	郡山市　三穂田　町　富岡　字　柿ノ口	横断歩道のゼブラ模様がかすれてきており、ドライバーからの視認性が悪い。	H29	区画線の補修	県	H29	○	○	○		
					H29	横断歩道の補修	公安	H30	○	○			
8	県道	郡山長沼線	郡山市　三穂田　町　富岡　字　南森	横断歩道はあるが危険である。信号機の設置要望。	H29 H30	信号機の設置	公安	―	○	―			対応不可
					H30	区画線の補修　歩行者溜りの整備	県	R7	○	○			
9	市道	鍋山八幡線	郡山市　三穂田　町　富岡　字　四十坦	交差点が二カ所あり、優先方向が違っている。	H30	交差点カラー化　クロスマーク設置　交通安全教室の実施	市	R1	○	○	○	○	
					H30	停止線の補修	公安	H30	○	○			
						注意喚起の看板設置	安全協会	―	○	―			対応不可
10	県道	郡山長沼線	郡山市　三穂田　町　富岡　字　台田	見通しが悪く、横断するのに危険である。歩道がなく危険である。	H30	路面標示(減速)・外側線補修・カーブミラー設置　歩道の拡幅	県	R2	○	○			
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										