・対策後に再度点検した場合はC：Checkに○
・Check後、改善した場合はA：Actionに○

対 策 一 覧 表

【熱海小学校】　（住所：郡山市熱海町高玉字樋口170）

令和8年3月現在

番号	種別	路線名	箇所名・住所	現状・危険内容	点検年度	対策内容（案）	事業主体	対策年度	事業の進捗状況				
									P	D	C	A	備考
1	県道	主要地方道本宮熱海線	郡山市　熱海　町　字　熱海一丁目	信号機はあるが、朝夕の交通量が多い。また、見通しも悪く危険。	H25	歩行者溜り整備	県	—	○	—			対応不可
2	市道	横川舘山線	郡山市　熱海　町　玉川　字　横川	登校時の時間帯に近くのゴルフ場へ向かう車の交通量が多い。	H25	路肩カラー舗装	市	H26	○	○	○		
3	市道	前谷地飯吉線	郡山市　熱海　町　石筵　字　原田	道路脇の用水路は、水量が多い場合、流れが速く危険。	H25	路肩カラー舗装	市	H26	○	○	○		
4	県道	県道熱海停車場線	郡山市　熱海　町　字　熱海一丁目	道路が狭く、見通しが悪い。									
5	市道	熱海四丁目2号線	郡山市　熱海　町　字　熱海一丁目	踏み切りと交差点が近く、交通量が多いため危険。	H25	路肩カラー舗装 カーブミラー	市	H26～	○	○	○		
6	県道	主要地方道中ノ沢熱海線	郡山市　熱海　町　高玉　字　南田仲	歩道が狭いので、歩くときに注意。特に冬期間は、雪が多く要注意。	H25		県	—	○	—			対応不可
7	県道	熱海六丁目高玉線	郡山市　熱海　町　字　熱海六丁目	一部歩道が無い箇所がある。カーブになった坂道で、冬期間は除雪が必要である。	H25	歩道整備	市	H27・H28・H29・H30	○	○	○		
8	市道	熱海三丁目高玉線	郡山市　熱海　町　字　熱海三丁目	一日をとおして交通量が多い。	H25	歩道整備済み	市	—	○	○	○		
9	県道	主要地方道本宮熱海線	郡山市　熱海　町　安子島　字　薬師堂	交差点の合流地点に注意が必要である。	H25	橋梁改修	県	R3	○	○			
10	市道	熱海三丁目高玉線	郡山市　熱海　町　字　熱海三丁目	一日をとおして交通量が多い。歩道が狭い。	H25	歩道整備	市	H26～	○	○	○		
11	市道	北梨子平北仲田線	郡山市　熱海　町　高玉　字　北梨子平	側溝に蓋がなく危険である。	H29	側溝の改修	市	R3	○	○			対策見送り
12	市道	熱海六丁目高玉線	郡山市　熱海　町　字　熱海6丁目	路肩が狭く通行に危険である。	H29	道路の拡幅	市	R3	○	○			
	市道				H29	信号機の修繕	公安	H30	○	○	○		更新済み
13	県道	中ノ沢熱海線	郡山市　熱海　町　石筵　字	直線道路でスピードを出す車が多く、横断する際危険。	R3	路面標示の設置　外側線補修	県	R4	○	○			R3緊急点検
						ダイヤマークの補修	公安	R5	○	○			R3緊急点検
14	市道	熱海四丁目2号線	郡山市　熱海　町　一丁目	踏切を渡り、温泉街へ向かう道。道が細く、交通量が多い。	R3	通学路の変更	学校	R7	○	○			R3緊急点検
15	市道	城ノ脇不動山線	郡山市　熱海　町　中山　字	道が細く、歩道がない。路肩の色がないため、歩行が危険。	R3	グリーンベルト　路面標示の検討　外側線の補修	市	R4	○	○			R3緊急点検
16	県道	本宮熱海線	郡山市　熱海　町　玉川反田　字	道が細く、歩道がない。路肩の色がないため、歩行が危険。	R3	路面標示の設置　外側線補修	県	R4	○	○			R3緊急点検
						横断歩道補修　速度規制標識の見直し	公安	R4	○	○			R3緊急点検
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										