・対策後に再度点検した場合はC：Checkに○
・Check後、改善した場合はA：Actionに○

# 対 策 一 覧 表

【谷田川小学校】　（住所：郡山市田村町谷田川字北表21）

令和8年3月現在

| 番号 | 種別 | 路線名 | 箇所名・住所 | 現状・危険内容 | 点検年度 | 対策内容（案） | 事業主体 | 対策年度 | 事業の進捗状況 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | P | D | C | A | 備考 |
| 1 | 国道 | 国道49号 | 郡山市　田村　町　谷田川　字　北表 | コンビニへの出入りが多く危険 | H25 | 歩道（出入口部カラー化） | 国 | H26～ | ○ | ○ | | | |
| 2 | 国道 | 国道49号 | 郡山市　田村　町　谷田川　字　宮ノ下 | 交通量が多く、走行車両の速度もあり危険な交差点 | H25 | 歩道設置済箇所<br>交差点内：注意喚起表示 | 国 | H26～ | ○ | ○ | | | |
| 3 | 国道 | 国道49号 | 郡山市　田村　町　谷田川　字　北田 | 歩道が狭く、走行車両の速度が速く危険 | H24 | 歩道拡幅<br>（用地買収必要） | 国 | R3 | ○ | ○ | | | |
| | | | | | R1 | 信号機の設置 | 公安 | R2 | ○ | | | | 対応不可 |
| 4 | 国道 | 国道49号 | 郡山市　田村　町　谷田川　字　上ノ壷 | 歩道がなく、狭い路肩を歩き危険 | H24・H28 | 歩道拡幅（用地買収必要）、ラバーポール | 国 | H29 | ○ | ○ | ○ | | |
| 5 | 市道 | 谷田川高倉線 | 郡山市　田村　町　谷田川　字　石塚 | 歩道がなく、狭い路肩を歩き危険 | H24 | 路肩カラー舗装 | 市 | H25 | ○ | ○ | ○ | | |
| 6 | 市道 | 国道49号 | 郡山市　田村　町　谷田川　字　北田 | 信号のない横断歩道で危険 | H24 | 注意喚起路面表示 | 国 | H25 | ○ | ○ | ○ | | |
| 7 | 国道 | 国道49号 | 郡山市　田村　町　谷田川　字　鍛冶屋 | 信号のない横断歩道で危険 | H26 | 信号機設置の検討 | 公安 | H29 | ○ | － | － | － | 信号機の設置不可 |
| | | | | | H26 | 注意喚起路面標示 | 国 | H27 | ○ | ○ | ○ | | |
| 8 | 県道 | 谷田川三春線 | 郡山市　田村　町　谷田川　字　字西曲渕 | 児童の登下校の安全のため、歩道のラインの要望あり | R7 | 区画線補修・現道敷地内拡幅の検討・廃材撤去の行政指導・道路改良の再事業化 | 県 | R7 | ○ | ○ | | | |
| | | | 郡山市　町　字 | | | | | | | | | | |
| | | | 郡山市　町　字 | | | | | | | | | | |
| | | | 郡山市　町　字 | | | | | | | | | | |
| | | | 郡山市　町　字 | | | | | | | | | | |
| | | | 郡山市　町　字 | | | | | | | | | | |
| | | | 郡山市　町　字 | | | | | | | | | | |
| | | | 郡山市　町　字 | | | | | | | | | | |
| | | | 郡山市　町　字 | | | | | | | | | | |
| | | | 郡山市　町　字 | | | | | | | | | | |
| | | | 郡山市　町　字 | | | | | | | | | | |
| | | | 郡山市　町　字 | | | | | | | | | | |