・対策後に再度点検した場合はC：Checkに○
・Check後、改善した場合はA：Actionに○

対 策 一 覧 表

【守山中学校】　（住所：田村町山中字団子田177－2 ）

令和8年3月現在

番号	種別	路線名	箇所名・住所	現状・危険内容	点検年度	対策内容（案）	事業主体	対策年度	事業の進捗状況				
									P	D	C	A	備考
1	県道	田村安積線	郡山市　田村　町　正直　字	上り車線のみに歩道があるが、下り車線にも歩道を設置してほしい	H25		県	―	○	―			対応不可
2	市道	守山金屋線	郡山市　田村　町　御代田　字　石仏　外	交差点に信号機がほしい。	―	信号機の必要無し	公安	―	―	―	―	―	
3	県道	田村安積線	郡山市　田村　町　正直　字　南	びわ沢バス停車場付近の踏み切りに遮断機がないので危険		JRへ遮断機設置依頼	JR						
4	市道	湯ノ川本地線	郡山市　田村　町　岩作　字　穂多礼	自転車で登校する生徒が車両から視認できない	H25	路面カラー舗装	国	R3	○				
5	市道	山中守山線	郡山市　田村　町　守山　字　下原	道路が狭く、交通量も多く危険	H25・H28	路肩カラー舗装、道路拡幅、路面標示	市	H30	○	○	○		
6	市道	鬼越団子田線	郡山市　田村　町　山中　字　団子田	幅員が狭く、車両通行時に危険。	H25・H28	道路改良、横断歩道	市	H27・H28	○	○	○		
7	市道	枇杷沢歩道1号線	郡山市　田村　町　山中　字　枇杷沢	街灯が無い狭い道路で植栽が生い茂り、フェンスが壊れている。	H28	フェンスの破損（管理者へ依頼）、防犯灯	市	H28	○	○	○		
8	市道	香田本郷線	郡山市　田村　町　山中　字　本郷	白線や止まれの表示を書いてほしい。	H29	区画線の補修	市	H29	○	○	○		
9	市道	香田本郷線	郡山市　田村　町　山中　字　本郷	路肩の白線が消えており危険である。	H29	区画線の補修	市	H29	○	○	○		
				急な傾斜、カーブになっており、転倒事故も発生している。車の通行もあり、接触事故の危険性もある。	R7	通学ルートの再指導	学校		○	○	○		
						支障枝木の除去、除草	地元		○	○	○		
10	市道	枇杷沢歩道1号線	郡山市　田村　町　守山　字　下原	街灯が少なく、夜に通行すると暗くて、とても危険である。砂利も補充してほしい。	H29	敷砂利	市	H29	○	○	○		
11	県道	田村安積線	郡山市　田村　町　正直　字　南	街灯がなく、夜に通行すると暗くて、とても危険である。早く街灯を設置し、安全に自転車等が往来できるようにしてほしい。	H29	防犯灯の調整・交換	市	R2	○				
12	市道	香田本郷線	郡山市　田村　町　山中　字　東山田	側溝に蓋がなく危険なため対策してほしい。	R2	ラバーポール　路面標示の設置	市	R3	○	○			
						通学路の変更	市	―	○	―			対応不可
						草刈り	地元	R7	○	○			
13	県道	須賀川三春線	郡山市　田村　町　守山　字　中町	県道182号線との合流地点は見通しが悪い。交通量も多く、凍結しやすい箇所のため、接触事故が起きる可能性高い。	R7	追加対策の検討	県		○				
						道路標識設置位置の改善	公安		○				
14	県道	田村安積線	郡山市　田村　町　正直　字　南	県道のため交通量が多い。横断歩道はあるが、信号機が無いのと速度が出ている車の通行のため事故が起きる危険性がある	R7	路面標示の設置検討・除草等維持管理の実施検討	県	R7	○	○			
						運転手への啓発活動・取締りの強化	公安		○				
			郡山市　町　字										