・対策後に再度点検した場合はC：Checkに○
・Check後、改善した場合はA：Actionに○

対 策 一 覧 表

【高瀬中学校】　（住所：田村町上行合字北山田1番地 ）

令和8年3月現在

番号	種別	路線名	箇所名・住所	現状・危険内容	点検年度	対策内容（案）	事業主体	対策年度	事業の進捗状況				
									P	D	C	A	備考
1	市道	蛭田上川原線	郡山市　田村　町　金屋　字　宝蔵	走行車両の速度が速く、危険	H24・H25	側溝整備・路肩カラー舗装	市	H25～	○	○	○		
2	国道	49号	郡山市　田村　町　金屋　字　冬室	国道の交通量も多く、国道を横断する時の青信号が短い	H25	交差点改良事業中（金屋上川原交差点）	国	H21～	○				
3	県道	二本松金屋	郡山市　田村　町　金屋　字　冬室	変形Y字路交差点が危険である	H25	区画線・路面標示（減速）・ラバーポール	県	H26	○	○	○		
4	県道	須賀川三春線	郡山市　田村　町　小川　字　田中	信号機がない交差点で、交通量も多く、走行車両の速度も速く、危険（過去に交通事故発生）	R1	側溝の蓋掛　速度抑制対策外側線の補修	県	R3	○	○			
						停止線の位置変更	公安	R7	○	○			
5	市道	南山田水上線	郡山市　桜ケ丘　町　一丁目　字	団地内の路地の幅員が狭小で危険									
6	市道	手代木上行合線	郡山市　田村　町　上行合　字　良耕地	変形交差点であり、安全な歩行空間が確保できない。	H26	区画線、ポストコーン	市	H27	○	○	○		
7	市道	手代木上行合線	郡山市　田村　町　上行合　字	路肩が狭く、通学時の交通量が多いため危険。	H26　H29	歩道新設	市	R3	○	○			
8	市道	宿亀河内線	郡山市　田村　町　上行合　字　沢向	道路幅員が狭く、通行量が多いため危険。	H26　H29	道路拡幅	市	R4	○	○			
9	市道	後田道場窪2号線	郡山市　田村　町　手代木　字　舘	道路幅員が狭く、通行量が多いため危険。	H26	側溝改修、路肩のカラー化	市	H29	○	○	○		
10	市道	舘田中線 外	郡山市　田村　町　小川　字　舘	道路幅員が狭く、通行量が多いため危険。	H26	横断歩道設置（申請）	公安	H27	○	○			
					H26	横断歩道設置（施工）	市	H29	○	○	○		
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										