・対策後に再度点検した場合はC：Checkに○
・Check後、改善した場合はA：Actionに○

対 策 一 覧 表

【二瀬中学校】　（住所：田村町栃本字大花10番地 ）

令和8年3月現在

番号	種別	路線名	箇所名・住所	現状・危険内容	点検年度	対策内容（案）	事業主体	対策年度	事業の進捗状況				
									P	D	C	A	備考
1	県道	飯野石川線	郡山市　田村　町　川曲　字　渕石	急なカーブが続き、坂も急で走行車両がスピードを出しすぎ危険	H26	路面のカラー化、減速マークの設置	県	R2	○	○			
2	国道	国道49号	郡山市　田村　町　糠塚　字　反田	交通量も多く、交通事故が多発し、危険。横断する生徒がいるが危険		現地未点検箇所 現地確認の上、対応を検討	国						
3	市道	栃山神下枝線	郡山市　田村　町　川曲　字　下向	見通しが悪く、幅員狭小									
4	市道	千穂境地平線	郡山市　田村　町　栃山神　字　大谷地	急勾配で幅員狭小で危険。街灯もない									
5	県道	飯野石川線	郡山市　田村　町　栃山神　字　北ノ内	市道から県道へ進入する車両が一時停止しないため危険である。	H26	路面のカラー化、減速マークの設置	県	R2	○	○			
6	国道	国道49号	郡山市　田村　町　糠塚　字　古町	杉の枝や笹が民地から飛び出しており自転車通行の妨げになる。	H27	樹木剪定、歩道堆積物の除去	国	H27	○	○	○		
7	国道	法定外道路	郡山市　田村　町　糠塚　字　鎧沢	丁字路交差点に一時停止の規制がなく、止まらずに曲がる車両がいるため、歩行者を巻き込む事故の可能性がある。	H28	カラー舗装、ラバーポール設置	市	H30	○	○	○		
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										

守山中学校統合に伴い閉校のため、対策見合わせ