・対策後に再度点検した場合はC：Checkに○
・Check後、改善した場合はA：Actionに○

対 策 一 覧 表

【高野小学校】　（住所：郡山市西田町丹伊田字万才光内160）　令和8年3月現在

番号	種別	路線名	箇所名・住所	現状・危険内容	点検年度	対策内容（案）	事業主体	対策年度	事業の進捗状況				
									P	D	C	A	備考
1	県道	本宮三春線	郡山市　西田町　町　丹伊田　字　万才光内	交通量が多い。待避所がない。	H25・H27	ラバーポール	県	H27	○	○			
	県道					歩行者溜り整備	市		○				
2	県道	本宮三春線	郡山市　西田町　町　土棚　字　式部内	車が飛び出す。	H25	区画線・路面標示（減速）	県	H26	○	○			
3	市道	三町目土棚線	郡山市　西田町　町　土棚　字　石田	交通量が多い。	H25	交差点部のカラー舗装	市	H26	○	○			
4	市道	丹伊田線	郡山市　西田町　町　丹伊田　字　舘	道路幅が狭い。	H25	区画線	市	H29	○	○			
5	市道	万才光内大関線	郡山市　西田町　町　丹伊田　字　万才光内	横断歩道前後が急な坂になっており、見通しが悪く交通量も多いため危険。	H26	カラー舗装、ポストコーン設置、減速マーク、区画線の引き直し	市	R3	○				閉校のため
6	市道	本宮三春線	郡山市　西田町　町　丹伊田　字　万才光内	路側帯が狭い。交通量が多く危険である。	H27	路面標示、側溝改修（蓋掛け）、ﾄﾞｯﾄﾗｲﾝ	県	H29	○	○			
			郡山市　町　字		H27	ﾀﾞｲﾔﾏｰｸ補修	公安		○				
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										

西田学園開校に伴い閉校のため、対策見合わせ