・対策後に再度点検した場合はC：Checkに○
・Check後、改善した場合はA：Actionに○

対 策 一 覧 表

【海老根小学校】　（住所：郡山市中田町海老根字椚山76）

令和8年3月現在

番号	種別	路線名	箇所名・住所	現状・危険内容	点検年度	対策内容（案）	事業主体	対策年度	事業の進捗状況				
									P	D	C	A	備考
1	県道	小野郡山線	郡山市　中田　町　海老根　字　明神前	交通量が多く、しかも歩道がなくカーブになっているため車が見えにくい。	H24	区画線・路面標示（減速）・カラー舗装(横断歩道)	県	H26	○	○	○		
				中田町と市街地を結ぶ県道で、朝夕の交通量が多く、スピードを出す車も多い。見通しが悪いため、運転手は児童に気づきにくい。保護者や教員など大人がいないと心配。	R6	路面標示の移設・補修	県	R6	○	○	○	○	
					R6	横断歩道の位置検討・信号機設置の検討	公安		○	○	○		
2	市道	海老根上石線	郡山市　中田　町　海老根　字　廻り田	歩道がなく、カーブになっているため車が見えにくい。	H25	交差点内カラー舗装 路面標示(横断者注意)	市	H29	○	○	○		
3	市道	高倉上石線	郡山市　中田　町　海老根　字　国見	坂道の続く交差点で、しかも歩道や横断歩道もない。	H25	交差点内カラー舗装 路面標示(横断者注意)	市	H29	○	○	○		
4	市道	逆木権現堂線	郡山市　中田　町　海老根　字　権現堂	道路幅が狭く、歩道もないため、車の通過時が危険である。	H25	区画線 カーブミラー	市	H30	○	○	○		
5	市道	高倉上石線	郡山市　中田　町　海老根　字　上石谷津	特に春は桜見物の観光客の車が多く、しかも歩道や横断歩道もない。	H25	区画線・交差点内カラー舗装	市	H30	○	○	○		
6	市道	泉田一合内線	郡山市　中田　町　上石　字　逆木	車両の交互通行ができないほど幅員が狭く、児童との離隔がせまく危険。	H26	道路拡幅	市	―	○	―			見直し要
	市道				H26	区画線の設置	市	R7	○	○			
						側溝設置	市	H27	○	○	○		
					H26	横断歩道設置	公安	H29	○	－	－	－	設置不可
7	県道	小野郡山線	郡山市　中田　町　海老根　字　欠下	橋の上のガードレールで路側帯が狭くなっており、車が通行していると歩行者が通行できない。	H30	路面標示　歩道の新設　融雪装置の設置	県	R2	○	○			
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										