・対策後に再度点検した場合はC：Checkに○
・Check後、改善した場合はA：Actionに○

対 策 一 覧 表

【金透小学校】　（住所：郡山市堂前町5-19）　令和6年3月現在

番号	種別	路線名	箇所名・住所	現状・危険内容	点検年度	対策内容（案）	事業主体	対策年度	事業の進捗状況				
									P	D	C	A	備考
1	県道	郡山湖南線	郡山市　堂前　町　字	交通量が多いことに加え、道路線形が悪く車が見えにくい。									
2	市道	堂前町虎丸町線	郡山市　堂前　町　字	正門前の市道が狭く、急な坂道になっており危険。									
3	市道	清水台一長者一丁目線	郡山市　堂前　町　字	交通量が多いが、横断歩道が無いため危険。	H26　H29	交差点内のカラー舗装 横断歩道の設置	市	H28	○	○			
	市道				H29 R2	横断歩道の設置	公安	H30	○	○	○	○	
4	市道	清水台一長者一丁目線	郡山市　堂前　町　字	交通量が多く、送迎された児童が駐車場から校舎側へ横断する際に危険。	H26	学校や父兄への協力による安全確保を行い、ハード対策は実施しない。	—	—	○	—	—	—	
5	市道	清水台一長者一丁目線	郡山市　堂前　町　字	朝は自動車の通行量が多い。右側の見通しが悪いため停止線で止まらない車が多い。カラー舗装や横断歩道が劣化しており、見づらくて危険である。	H27 R2	生垣剪定・防犯灯設置	市	R1	○	○	○	○	
	市道					横断歩道補修	公安	H29	○	○	○		
6	市道	清水台一長者一丁目線	郡山市　堂前　町　字	横断歩道があるが、スピードを出したまま通過する車が多く危険である。	R1	路面標示　ドットラインの設置	市	R2	○	○			
	市道					停止線の補修　逆走対策	公安	R2	○	○			
7	市道	清水台一長者一丁目線	郡山市　麓山一丁目　町　字	道路が狭いが交通量が多く危険である。	R1	路面標示　グリーンベルト設置	市	R2	○	○			
	市道		郡山市　町　字			交通安全教室の実施（中高）	市		○				
	市道		郡山市　町　字			歩行者溜りの変更	学校		○				
	市道		郡山市　町　字			信号の秒数の検討	公安		○				対応不可
8	県道	須賀川二本松線	郡山市　本町一丁目	途中から道幅が狭くなっており、自転車の通行量も多く危険	R3	路面標示　交差点のカラー化等	県	R4	○	○			R3緊急点検
9	県道	郡山湖南線	郡山市　麓山一丁目　字	スピードを出す車が多く、歩道がないため危険。	R3	路面標示	県	R4	○	○			R3緊急点検
						取り締まりの実施	公安		○				R3緊急点検
10	市道	清水台一長者一丁目線	郡山市　麓山一丁目　町　字	車通りが多く、朝は自転車も多く通る交差点であり、信号もないので危険である。	R3	信号機の設置	公安		○				R3緊急点検
11	市道	清水台一長者一丁目線	郡山市　麓山一丁目　町　字	車通りが多いT字路交差点に横断歩道があり、信号もないので危険である。	R3	路面標示　街灯の明るさ	市	R4	○	○			R3緊急点検
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										