・対策後に再度点検した場合はC：Checkに○
・Check後、改善した場合はA：Actionに○

対 策 一 覧 表

【朝日が丘小学校】　（住所：郡山市大槻町字前林１６）

令和6年3月現在

番号	種別	路線名	箇所名・住所	現状・危険内容	点検年度	対策内容（案）	事業主体	対策年度	事業の進捗状況				
									P	D	C	A	備考
1	市道	原田御前南一丁目線	郡山市　町　字　御前南二丁目	交通量が多く、スピードを出す車が多い。小中学生の横断が多い。	H25	路面標示（横断者注意）	市	H27	○	○	○		
2	市道	荒井堤線	郡山市　安積　町　荒井　字　柴宮山	緩やかなカーブになって、見通しが悪い。	H25	路面標示（横断者注意・カーブ注意）、道路改良	市	H27	○	○	○		
					R4	交差点のカラー化　クロスマーク等の補修	市	R5	○	○			
3	市道	原田西東阿良久線	郡山市　大槻　町　字　原田際	道路が狭い。朝は、交通量が多い。	—		市	H27	－	○	○		他の点検箇所と合わせて施工
4	市道	原田西東阿良久線	郡山市　大槻　町　字　原田際	道路が狭い。朝は、交通量が多い。									
5	市道	針生室ノ木線	郡山市　大槻　町　字　原田西	交通量が多く、スピードを出す車が多い。	H25	交差点内カラー舗装	市	H26	○	○	○		
6	市道	原田御前南一丁目線	郡山市　大槻　町　字　原田際	交通量が多い住宅街の狭小幅員道路なため、十分な歩行空間がない。	H25	交差点内カラー舗装	市	H27	○	○	○		
7	市道	大槻静町線	郡山市　町　字　御前南二丁目	交通量が多く、スピードを出す車が多い。	H25	路面標示（横断者注意）	市	R3	○	○			
8	市道	原田際花輪線	郡山市　大槻　町　字　東阿良久	道路幅員がほぼ同じ住宅地内の交差点であり、優先道路が分からないため、一時停止せず通過する車が多い。	H27	ドットライン、クロスマーク、交差点内カラー化、ゼブラゾーン	市	H27	○	○	○		
9	市道	室ノ木東室ノ木線 針生室ノ木線	郡山市　大槻　町　字　室ノ木東	一時停止の規制がかかった交差点であるが、幅員が狭いのに交通量は多く制限速度30kmを超えたスピードで通過している。交差点のカラー化をしてほしい。	H30	交差点内カラー舗装	市	R1	○	○			
10	市道	御前南二丁目一丁目１号線	郡山市　御前南一丁目	通勤の車両が通り抜けていくこともあり，交通量が多い。児童が横断する際にとても危険である。	R3	路面標示　交差点の標示（T字）	市	R4	○	○			
						押しボタン信号の設置	公安		○				
11	市道	柴宮山東台線	郡山市　大槻　町　字　室ノ木	朝は向け道の通勤路になっていて、この時間帯の往来が激しい。	R4	交差点のカラー化　クロスマークの設置	市	R5	○	○			
						停止線の補修	公安		○				
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										