・対策後に再度点検した場合はC：Checkに○
・Check後、改善した場合はA：Actionに○

対 策 一 覧 表

【芳賀小学校】　（住所：郡山市芳賀2丁目20-17）

令和6年3月現在

番号	種別	路線名	箇所名・住所	現状・危険内容	点検年度	対策内容（案）	事業主体	対策年度	事業の進捗状況 P	D	C	A	備考
1	市道	横塚六丁目11号線	郡山市　石渕　町　字	新しい道路ができて交通量が増えたが、幅員が狭小で路肩を安心して歩けない。	H24	路肩部のカラー化、路肩舗装、区画線引き直し	市	H25	○	○			
	市道				H28	一時停止規制	公安	H29	○	○	○	○	
2	県道	斎藤下行合線	郡山市　大平　町　字　後田	道路の幅員が大変狭く、見通しが悪い。	H24		県	R3	○	○			
3	市道	芳賀二横塚二丁目線	郡山市　芳賀　町　一丁目　字	コンビニからの車の出入りが多く歩行者に対し危険である	H27・H28	路肩部のカラー化、電柱移設、ラバーポール	市	H28	○	○	○	○	
4	市道	市道昭和二丁目八山田線 市道横塚五丁目一丁目線	郡山市　横塚　町　一丁目　字	朝夕の通勤・通学・帰宅時間帯には、裏道としても利用され、交通量や児童生徒の往来も多く、危険な状態にある。	H28	都市計画道路の整備促進	市		○				
5		芳賀二丁目7号線	郡山市　芳賀　町　二丁目　字	道路幅が狭く、歩道も確保されていない。道路側溝があるが蓋がないところがあり、落下の危険がある。	H29	区画線補修・グリーンベルトの設置・交差点のカラー化	市	H29	○	○	○		
					H29	側溝の改修	市	R4	○	○			
6	市道	佐野良横塚線	郡山市　横塚　町　一丁目　字	点滅信号が撤去され田箇所であり、南側、西側の見通しが悪く危険。	R3	外側線　グリーンベルトの設置	市	R4	○	○			
						30km速度規制	公安		○				
						のぼり旗設置	市		○				交通安全協会
7	市道	松本町芳賀三丁目線	郡山市　芳賀　二丁目	道路が狭く規制時間内にもかかわらず、違反して進入する車両が多い.	R3	進入禁止の標識の検討　停止線補修　警察官の立哨	公安	R4	○	○			R3緊急点検
8	県道	小野郡山線	郡山市　石渕町	幹線道路への抜け道となっており、交差点に無理に進入する車両が多い。	R3	車止めの設置	県	R4	○	○			R3緊急点検
						信号機の歩行者先出	公安		○				R3緊急点検
9	県道	小野郡山線	郡山市　芳賀　二丁目	通勤時間帯に交通量が多く、交差点に無理に進入する車両が多い。	R3	区画線の補修	県	R4	○	○			R3緊急点検
						信号機の歩行者先出	公安		○				R3緊急点検
10	市道	芳賀二横塚二丁目線	郡山市　昭和　二丁目	歩道がなく、歩行者の安全が十分に確保できない。（下校時・帰宅後）	R3	外側線の補修	市	R4	○	○			R3緊急点検
						通学路の変更	学校		○				R3緊急点検
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										