# 柴宮小学校

| 番号 | ① | 路線名 | 市道　笹川多田野線 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 郡山市安積町荒井字柴宮東 | | |

歩道、車道に段差がなく、防護柵もないので危険

| 番号 | ② | 路線名 | 市道　仁池向原田東2号線 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 郡山市大槻町仁池向 | | |

見通しが悪い交差点で危険

| 番号 | ③ | 路線名 | 市道　笹川多田野線 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 郡山市安積町荒井字大池北 | | |

交通量が多く、信号機もないので横断時危険

| 番号 | ④ | 路線名 | 市道　笹川多田野線 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 郡山市安積町荒井字大池北 | | |

変則交差点、待機場所がない

| 番号 | ⑤ | 路線名 | 県道　仁井田郡山線 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 郡山市安積町荒井字萬海 | | |

T字路交差点。ガードレール、路側帯表示なし。児童の歩行空間なし。

| 番号 | ⑥ | 路線名 | 市道久留米四六丁目2号線 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 郡山市久留米六丁目 | | |

市道から一時停止せずにバイパスへ出る車両が多く、児童が横断時に危険。

| 番号 | ⑦ | 路線名 | 国道4号バイパス |
|---|---|---|---|
| 住所 | 郡山市久留米六丁目 | | |

バイパスから市道に入る車が多く、児童が横断時に危険。

| 番号 | ⑧ | 路線名 | 市道久留米五丁目大久保線 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 郡山市久留米五丁目 | | |

見通しの悪い交差点であり、通勤通学時は通行車両が多く危険。




| 番号 | ⑨ | 路線名 | 火口内久留米六丁目線 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 郡山市安積町荒井字大久保 | | |

車両に対し時間帯規制がかけられているが守られていない。制限速度が30ｋｍのスクールゾーンである。道路をカラー化し安全確保してほしい。

| 番号 | ⑩ | 路線名 | 柴宮東大久保線 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 郡山市安積町荒井字大久保 | | |

車両に対し時間帯規制がかけられているが守られていない。制限速度が30ｋｍのスクールゾーンである。道路をカラー化し安全確保してほしい。

| 番号 | ⑪ | 路線名 | 大久保久留米六丁目線 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 郡山市久留米六丁目 | | |

側溝の蓋が無く怪我をする児童がいた。現在はポールが設置され安全は確保されている。

| 番号 | ⑫ | 路線名 | 県道　仁井田郡山線 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 安積町荒井字柴宮 | | |

歩道のない西側を通学しており危険である。

| 番号 | ⑬ | 路線名 | 県道　仁井田郡山線 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 安積町荒井前田 | | |

トラックがスピードによりカーブが曲がり切れず電柱等をなぎ倒す事故が起きている。

| 番号 | ⑭ | 路線名 | 市道　笹川多田野線 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 安積町荒井萬海 | | |

近くに横断歩道がないため，押しボタン式の横断歩道の設置をお願いしたい。