・対策後に再度点検した場合はC：Checkに○
・Check後、改善した場合はA：Actionに○

# 対 策 一 覧 表

【安積中学校】　（住所：郡山市成山町1番地）

令和6年3月現在

| 番号 | 種別 | 路線名 | 箇所名・住所 | 現状・危険内容 | 点検年度 | 対策内容（案） | 事業主体 | 対策年度 | 事業の進捗状況 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | P | D | C | A | 備考 |
| 1 | 国道 | 国道4号 | 郡山市　安積一丁目　町　字 | 横断歩道橋があるが、自転車通学生徒は国道を横断する。交通量が多く危険。 | H24<br>H25 | 自転車通行帯等の整備について公安委員会と今後協議 | 国 | | ○ | | | | |
| 2 | 市道 | 笹川多田野線 | 郡山市　成山町　町　字　1番地先 | 交通量が多い交差点で、過去に事故が多発した。 | H25 | 歩道改修<br>視線誘導標設置 | 市 | H25 | ○ | ○ | ○ | | |
| 3 | 市道 | 城清水川田二丁目線 | 郡山市　安積　町　荒井　字　東前田50-3 | 交通量が多い交差点で、過去に事故が発生した。 | H25 | 交差点内の路面のカラー化 | 市 | H30 | ○ | ○ | ○ | | |
| 4 | 県道 | 須賀川二本松線 | 郡山市　笹川二丁目　町　字 | 交通量が多いが、歩道がないので危険。 | H25 | 区画線・路面標示（減速）・カラー舗装(横断歩道) | 県 | H26 | ○ | ○ | ○ | | |
| 5 | 市道 | 安積一丁目成山町1号線 | 郡山市　成山町　町　字 | 冬季路面が凍結して危険。 | H25 | 滑り止め舗装 | 市 | H30 | ○ | ○ | ○ | | |
| 6 | 市道 | 市道笹川多田野線 | 郡山市　安積　町　笹川　字　成山 | 歩道と車道の間に縁石とポールがあるだけでガードレールが無いと危険である。 | H29 | ガードレールの設置 | 市 | H30 | ○ | ○ | ○ | | |
| | | | 郡山市　町　字 | | | | | | | | | | |
| | | | 郡山市　町　字 | | | | | | | | | | |
| | | | 郡山市　町　字 | | | | | | | | | | |
| | | | 郡山市　町　字 | | | | | | | | | | |
| | | | 郡山市　町　字 | | | | | | | | | | |
| | | | 郡山市　町　字 | | | | | | | | | | |
| | | | 郡山市　町　字 | | | | | | | | | | |
| | | | 郡山市　町　字 | | | | | | | | | | |
| | | | 郡山市　町　字 | | | | | | | | | | |
| | | | 郡山市　町　字 | | | | | | | | | | |
| | | | 郡山市　町　字 | | | | | | | | | | |
| | | | 郡山市　町　字 | | | | | | | | | | |
| | | | 郡山市　町　字 | | | | | | | | | | |
| | | | 郡山市　町　字 | | | | | | | | | | |
| | | | 郡山市　町　字 | | | | | | | | | | |
| | | | 郡山市　町　字 | | | | | | | | | | |