・対策後に再度点検した場合はC：Checkに○
・Check後、改善した場合はA：Actionに○

対 策 一 覧 表

【穂積小学校】　（住所：郡山市三穂田町八幡字北山1）

令和6年3月現在

番号	種別	路線名	箇所名・住所	現状・危険内容	点検年度	対策内容（案）	事業主体	対策年度	事業の進捗状況				
									P	D	C	A	備考
1	県道	郡山長沼線	郡山市　三穂田　町　八幡　字　後町	横断歩道がなく、坂道カーブで見通しが悪い。	—		県	H26	○	○	○		
2	県道	郡山長沼線	郡山市　三穂田　町　八幡　字　後町	坂道でカーブも多く、歩行時に通行車両を認識できないので、安心して歩けない。	H24	区画線・路面標示（減速）	県	H26	○	○	○		1と同様
3	県道	郡山長沼線	郡山市　三穂田　町　八幡　字　粧坂	坂道でカーブも多く、歩行時に通行車両を認識できないので、安心して歩けない。	H24	区画線・路面標示（減速）・カラー舗装(横断歩道)	県	H25	○	○	○		
4	市道	三穂田熱海線	郡山市　三穂田　町　八幡　字　北山	押しボタン信号があるが、ガードレールがなく、カーブで減速しない車が多い。	H24	横断歩道前のカラー舗装 ポストコーン設置	市	H25	○	○	○		
5	市道	三穂田熱海線	郡山市　三穂田　町　八幡　字　北山	押しボタン信号があるが、見通しが悪く、スピードを出して走る車が多い。	—	交差点内のカラー舗装 路面標示（横断者注意）	市	H26	—	○	○		
6	県道	芦ノ口大槻線	郡山市　三穂田　町　大谷　字　旱田	道幅が狭く、歩道がない。カーブで見通しが悪い。	H25	区画線・路面標示(減速)・路肩拡幅（側溝敷設）・側溝蓋修繕	県	H26	○	○	○		
7	県道	八幡片平線	郡山市　三穂田　町　大谷　字　田中	スピードを出して走る車が多い。	H25	交差点内カラー舗装	市	H29	○	○	○		
8	県道	芦ノ口大槻線	郡山市　三穂田　町　大谷　字　西前田	スピードを出して走る車が多い。	H25		県		○				
9	市道	八幡線	郡山市　三穂田　町　八幡　字　北山	道幅が狭く、児童の安全確保が困難。	H27	外側線	市	H27	○	○	○		
10	市道	杉内後線	郡山市　三穂田　町　駒屋　字　杉内後	抜け道として利用され危険である。	H28	区画線	市	H28	○	○	○		
					H28	時間帯進入規制	公安	H28	○	○			
11	県道	郡山長沼線	郡山市　三穂田　町　八幡　字　東屋	歩道が一部狭くなっている。	H29	ガードレール、路面標示の設置	県	H30	○	○	○		
					H29	中央線、ダイヤマークの補修	公安		○				本部上申中
12	県道	郡山矢吹線	郡山市　三穂田　町　駒屋　字　石橋	交通量が多く、横断歩道があることを知らせる標示が道路にあるとよい。	R3	路面標示　カラー化	県	R4	○				R3緊急点検
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										