・対策後に再度点検した場合はC：Checkに○
・Check後、改善した場合はA：Actionに○

対 策 一 覧 表

【御舘小学校】　（住所：郡山市中田町中津川字町田前278）

令和6年3月現在

番号	種別	路線名	箇所名・住所	現状・危険内容	点検年度	対策内容（案）	事業主体	対策年度	事業の進捗状況				
									P	D	C	A	備考
1	県道	小野郡山線	郡山市　中田　町　中津川　字　町田前	交通量が多く、緩やかなカーブで横断が危険。									
2	県道	小野郡山線	郡山市　中田　町　中津川　字　町田前	交通量が多く、緩やかなカーブで見えにくい。	H25	区画線・路面標示（減速）・カラー舗装（横断歩道）	県	H26	○	○	○		
3	県道	小野郡山線	郡山市　中田　町　中津川　字　柳橋	交通量が多いことに加え、道が狭く歩道も非常に狭い。	H25	区画線・路面標示（減速）	県	H26	○	○	○		
4	県道	小野郡山線	郡山市　中田　町　中津川　字　柳橋	緩やかなカーブで見通しが悪く、横断が危険					○				
5	県道	小野郡山線	郡山市　中田　町　下枝　字　大平	交通量が多く歩道が狭いので、横断が危険。	H25	区画線・路面標示（減速）	県	H26	○	○	○		
6	県道	小野郡山線	郡山市　中田　町　中津川　字　堀北	交通量が多いことに加え、緩やかなカーブで見通しが悪い					○				
7	県道	小野郡山線	郡山市　中田　町　中津川　字　町田前	歩道の幅が狭く、さらに土砂や落葉等で歩道部分が狭くなっている。	H27	土砂浚渫、路面標示（減速）、ポストコーン等	県	H29	○	○	○		
8	県道	小野郡山線	郡山市　中田　町　下枝　字　五百目	歩道の幅が狭く、カーブで見通しが悪い。	H27	路面標示（減速）	県	H29	○	○	○		
					H27	通学路看板等	市		○				
9	県道	小野郡山線	郡山市　中田　町　下枝　字　久保	歩道が狭い場所にバス停があり危険。	R3	歩行者溜りの検討	県	R4	○	○			R3緊急点検
						バス停移設			○				R3緊急点検
10	県道	小野郡山線	郡山市　中田　町　中津川　字　町田前	信号機と横断歩道があるが見通しが悪く危険	R3	側溝蓋の補修	県	R4	○	○			R3緊急点検
			郡山市　町　字			信号のLED化	公安		○				R3緊急点検
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										