・対策後に再度点検した場合はC：Checkに○
・Check後、改善した場合はA：Actionに○

対 策 一 覧 表

【宮城中学校】　（住所：郡山市中田町高倉字古御舘178-1）

令和6年3月現在

番号	種別	路線名	箇所名・住所	現状・危険内容	点検年度	対策内容（案）	事業主体	対策年度	事業の進捗状況				
									P	D	C	A	備考
1	県道	小野郡山線	郡山市　中田　町　高倉　字　下ノ沢	大型車の交通量が多く、道路工事のため変則的なカーブになっている。	H25		県	H12～	○	○	○		
2	県道	小野郡山線	郡山市　中田　町　高倉　字　下井戸神	下り坂でスピードが出やすい。見通しが悪く左右確認しにくい。	H25		県	H12～	○	○	○		
3	県道	小野郡山線	郡山市　中田　町　海老根　字　雲母作	草が生い茂り歩道が狭くなっている。	H25	路面標示(減速)	県	H26	○	○	○		
4	市道	萩平赤沼線	郡山市　中田　町　高倉　字　萩平	道幅が狭く歩道がない。	H25	区画線	市	R1	○	○			
5	県道	須賀川三春線	郡山市　中田　町　高倉　字　茂平前	スピードを出す大型車が多い。	H25	グリーンベルト	県	H26	○	○	○		
6	市道	赤沼3号線	郡山市　中田　町　赤沼　字　赤沼	朝は交通が渋滞する。赤沼橋から先は歩道がない。冬季は凍結する。	H25	区画線	市	R1	○	○			
7	市道	法定外道路	郡山市　中田　町　高倉　字　古御舘	新道の渋滞を避ける車が、取付道路から学校坂下の道路へと入ってくる。	H25	ガードパイプ設置	県	H25	○	○	○		
8	県道	小野郡山線	郡山市　中田　町　高倉　字　古御舘	見通しの悪い交差点である。新しい県道の開通に伴い信号機を移設予定であるため、事故防止の対策が必要である。信号機が移設されたため見通しの悪いカーブの折に横断歩道があり、減速の標示はあるものの危険である。	H29	交差点カラー化、路面標示	県	H29	○	○	○		
					H28	横断歩道移設、時間帯進入規制	公安	H28	○	○			
					H30	路面標示　カーブミラーの設置	県		○				
					H30	信号機の設置	公安		○				
	市道				H30	クロスマークの設置	市	R3	○	○			
9	市道	中舘阿ノ山線	郡山市　中田町　町　上石　字	緩やかな長い坂道で自転車通学の生徒はスピードを出しやすく危険である。	R1	舗装の部分補修（パッチング）	市	R3	○	○			
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										