・対策後に再度点検した場合はC：Checkに○
・Check後、改善した場合はA：Actionに○

対 策 一 覧 表

【桑野小学校】　（住所：郡山市亀田1丁目36-17）

令和7年3月現在

番号	種別	路線名	箇所名・住所	現状・危険内容	点検年度	対策内容（案）	事業主体	対策年度	事業の進捗状況				
									P	D	C	A	備考
1	市道	亀田一丁目9号線	郡山市　亀田　町 一丁目　字	交通量が多いのに交差点に信号機がなく車同士の事故が多い。	H25	区画線・交差点鋲・車止め等	市	H25	○	○	○		
2	市道	島亀田線	郡山市　亀田　町 一丁目　字	交通量が多い。また、塀が多く見通しが悪い。	H24	路面カラー塗装、薄層カラー舗装等	市	H25	○	○	○		
3	県道	河内郡山線	郡山市　亀田　町 二丁目　字	交通量が多く、見通しが悪い。									
4	市道	亀田西線	郡山市　亀田西　町　字	道路幅員が狭く、歩道が無い。自動車と児童が接触する恐れがある。	H27	外側線	市	H27	○	○	○		
	市道				H27	横断歩道	公安	H27	○	○			
5	市道	亀田一丁目23号線	郡山市　亀田　町 一丁目　字	一時停止の規制がかかっているが、停止しない車が多く危険	R2	交差点のカラー化　ラバーポール設置	市	R3	○	○			
	市道					取り締まりの実施	公安		○				
6	県道	河内郡山線	郡山市　亀田　町 二丁目　字	交通量が多く車がスピードを出していて危険	R3	外側線の補修	県	R4	○				R3緊急点検
						信号機の歩行者先出の検討	公安		○				R3緊急点検
7	市道	亀田一丁目9号線	郡山市　亀田　町 一丁目　字	通過する運転手に注意喚起をする上でも、横断歩道及び停止線の設置をお願いしたい。	R4	外側線・ドットライン・グリーンベルトの設置	市	R5	○	○			
						横断歩道の設置検討	公安		○				
8	市道	下亀田1号線	郡山市　下亀田　町　字	国道49号線とうねめ通りの抜け道となっていて交通量が多い。	R6	路面標示	市		○				
						通学路変更の検討	学校		○				
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										