・対策後に再度点検した場合はC：Checkに○
・Check後、改善した場合はA：Actionに○

対 策 一 覧 表

【守山中学校】　（住所：田村町山中字団子田177－２）

令和7年3月現在

番号	種別	路線名	箇所名・住所	現状・危険内容	点検年度	対策内容（案）	事業主体	対策年度	事業の進捗状況				
									P	D	C	A	備考
1	県道	田村安積線	郡山市　田村　町　正直　字	上り車線のみに歩道があるが、下り車線にも歩道を設置してほしい	H25		県		○				
2	市道	守山金屋線	郡山市　田村　町　御代田　字　石仏　外	交差点に信号機がほしい。	―	信号機の必要無し	公安	―	―	―	―	―	
3	県道	田村安積線	郡山市　田村　町　正直　字　南	びわ沢バス停車場付近の踏み切りに遮断機がないので危険		JRへ遮断機設置依頼	JR						
4	市道	湯ノ川本地線	郡山市　田村　町　岩作　字　穂多礼	自転車で登校する生徒が車両から視認できない	H25	路面カラー舗装	国	R3	○				
5	市道	山中守山線	郡山市　田村　町　守山　字　下原	道路が狭く、交通量も多く危険	H25・H28	路肩カラー舗装、道路拡幅、路面標示	市	H30	○	○	○		
6	市道	鬼越団子田線	郡山市　田村　町　山中　字　団子田	幅員が狭く、車両通行時に危険。	H25・H28	道路改良、横断歩道	市	H27・H28	○	○	○		
7	市道	枇杷沢歩道1号線	郡山市　田村　町　山中　字　枇杷沢	街灯が無い狭い道路で植栽が生い茂り、フェンスが壊れている。	H28	フェンスの破損（管理者へ依頼）、防犯灯	市	H28	○	○	○		
8	市道	香田本郷線	郡山市　田村　町　山中　字　本郷	白線や止まれの表示を書いてほしい。	H29	区画線の補修	市	H29	○	○	○		
9	市道	香田本郷線	郡山市　田村　町　山中　字　本郷		H29	区画線の補修	市	H29	○	○	○		
10	市道	枇杷沢歩道1号線	郡山市　田村　町　守山　字　下原	街灯が少なく、夜に通行すると暗くて、とても危険である。砂利も補充してほしい。	H29	敷砂利	市	H29	○	○	○		
11	県道	田村・安積線	郡山市　田村　町　正直　字　南	街灯がなく、夜に通行すると暗くて、とても危険である。早く街灯を設置し、安全に自転車等が往来できるようにしてほしい。	H29	防犯灯の調整・交換	市	R2	○				
12	市道	香田本郷線	郡山市　田村　町　山中　字　東山田	側溝に蓋がなく危険なため対策してほしい。	R2	ラバーポール　路面標示の設置	市	R3	○	○			
						通学路の変更	市		○				
						草刈り	地元		○				
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										