・対策後に再度点検した場合はC：Checkに○
・Check後、改善した場合はA：Actionに○

# 対 策 一 覧 表

【海老根小学校】　（住所：郡山市中田町海老根字椚山76）

令和7年3月現在

| 番号 | 種別 | 路線名 | 箇所名・住所 | 現状・危険内容 | 点検年度 | 対策内容（案） | 事業主体 | 対策年度 | 事業の進捗状況 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | P | D | C | A | 備考 |
| 1 | 県道 | 小野郡山線 | 郡山市　中田　町　海老根　字　明神前 | 交通量が多く、しかも歩道がなくカーブになっているため車が見えにくい。 | H24 | 区画線・路面標示（減速）・カラー舗装(横断歩道) | 県 | H26 | ○ | ○ | ○ | | |
| | | | | 中田町と市街地を結ぶ県道で、朝夕の交通量が多く、スピードを出す車も多い。見通しが悪いため、運転手は児童に気づきにくい。保護者や教員など大人がいないと心配。 | R6 | 路面標示の移設・補修 | 県 | R6 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | | R6 | 横断歩道の位置検討・信号機設置の検討 | 公安 | | ○ | ○ | ○ | | |
| 2 | 市道 | 海老根上石線 | 郡山市　中田　町　海老根　字　廻り田 | 歩道がなく、カーブになっているため車が見えにくい。 | H25 | 交差点内カラー舗装<br>路面標示(横断者注意) | 市 | H29 | ○ | ○ | ○ | | |
| 3 | 市道 | 高倉上石線 | 郡山市　中田　町　海老根　字　国見 | 坂道の続く交差点で、しかも歩道や横断歩道もない。 | H25 | 交差点内カラー舗装<br>路面標示(横断者注意) | 市 | H29 | ○ | ○ | ○ | | |
| 4 | 市道 | 逆木権現堂線 | 郡山市　中田　町　海老根　字　権現堂 | 道路幅が狭く、歩道もないため、車の通過時が危険である。 | H25 | 区画線<br>カーブミラー | 市 | H30 | ○ | ○ | ○ | | |
| 5 | 市道 | 高倉上石線 | 郡山市　中田　町　海老根　字　上石谷津 | 特に春は桜見物の観光客の車が多く、しかも歩道や横断歩道もない。 | H25 | 区画線・交差点内カラー舗装 | 市 | H30 | ○ | ○ | ○ | | |
| 6 | 市道 | 泉田一合内線 | 郡山市　中田　町　上石　字　逆木 | 車両の交互通行ができないほど幅員が狭く、児童との離隔がせまく危険。 | H26 | 道路拡幅 | 市 | | ○ | | | | |
| | 市道 | | | | H26 | 区画線の設置 | 市 | | ○ | | | | |
| | | | | | | 側溝設置 | 市 | H27 | ○ | ○ | ○ | | |
| | | | | | H26 | 横断歩道設置 | 公安 | H29 | ○ | － | － | － | 設置不可 |
| 7 | 県道 | 小野郡山線 | 郡山市　中田　町　海老根　字　欠下 | 橋の上のガードレールで路側帯が狭くなっており、車が通行していると歩行者が通行できない。 | H30 | 路面標示　歩道の新設　融雪装置の設置 | 県 | R2 | ○ | ○ | | | |
| | | | 郡山市　町　字 | | | | | | | | | | |
| | | | 郡山市　町　字 | | | | | | | | | | |
| | | | 郡山市　町　字 | | | | | | | | | | |
| | | | 郡山市　町　字 | | | | | | | | | | |
| | | | 郡山市　町　字 | | | | | | | | | | |
| | | | 郡山市　町　字 | | | | | | | | | | |
| | | | 郡山市　町　字 | | | | | | | | | | |
| | | | 郡山市　町　字 | | | | | | | | | | |
| | | | 郡山市　町　字 | | | | | | | | | | |