

芳賀小学校

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----|-----------|
| 番号 | ① | 路線名 | 横塚六丁目11号線 |
| 住所 | 郡山市石淵町 | | |
| 交通量が増え、道が狭く、カーブも多く危険 | | | |
| 番号 | ② | 路線名 | 県道 斎藤下行合線 |
| 住所 | 郡山市大平町字後田 | | |
| 道路の幅員が大変狭く、見通しが悪い。 | | | |
| 番号 | ③ | 路線名 | 芳賀二横塚二丁目線 |
| 住所 | 郡山市芳賀一丁目 | | |
| コンビニに出入りする車が多く、児童の安全面に不安がある。 | | | |
| 番号 | ④ | 路線名 | 芳賀二横塚二丁目線 |
| 住所 | 郡山市横塚一丁目 | | |
| 通勤通学時には裏道としても利用され、交通量も多く危険な状態にある。 | | | |
| 番号 | ⑤ | 路線名 | 芳賀二丁目7号線 |
| 住所 | 芳賀二丁目 地内 | | |
| 道路幅は狭く側溝に蓋がない。落下の危険があり危険である。 | | | |
| 番号 | ⑥ | 路線名 | 佐野良横塚線 |
| 住所 | 横塚一丁目 地内 | | |
| 点滅信号が撤去され田舎所であり、南側、西側の見通しが悪く危険。 | | | |
| 番号 | ⑦ | 路線名 | 松本町芳賀三丁目線 |
| 住所 | 芳賀二丁目 地内 | | |
| 進入禁止の標識の検討 停止線補修 警察官による立哨 | | | |

| | | | |
|--|---------------|-----|-----------|
| 番号 | ⑧ | 路線名 | 県道 小野郡山線 |
| 住所 | 石淵町 地内 | | |
| 幹線道路への抜け道となっており、交差点に無理に進入する車両が多い。 | | | |
| 番号 | ⑨ | 路線名 | 県道 小野郡山線 |
| 住所 | 芳賀二丁目 地内 | | |
| 通勤時間帯に交通量が多く、交差点に無理に進入する車両が多い。 | | | |
| 番号 | ⑩ | 路線名 | 芳賀二横塚二丁目線 |
| 住所 | 昭和二丁目 地内 | | |
| 歩道がなく、歩行者の安全が十分に確保できない。(下校時・帰宅後) | | | |
| 番号 | ⑪ | 路線名 | 横塚五丁目一丁目線 |
| 住所 | 横塚一丁目 地内 | | |
| 道幅が狭いわりに、車の交通量が多い。 | | | |
| 番号 | ⑫ | 路線名 | 県道 斎藤下行合線 |
| 住所 | 田村町下行合字上河原 地内 | | |
| 歩道がなく、歩行者が車道を歩かざるを得ず危険である。 | | | |
| 番号 | ⑬ | 路線名 | 芳賀二横塚二丁目線 |
| 住所 | 郡山市石淵町 | | |
| 横断歩道前に一時停止の標識がなく、減速することなく交差点に進入してくる車が多い。朝の時間帯は直進不可で左折のみ。見通しもよくないので一時停止の標識を設置してほしい。 | | | |

— — — : 通学路
— — — : 要対策箇所
— — — : 学校出入口から1km以内の区域

