

対 策 一 覧 表

【芳賀小学校】

(住所:郡山市芳賀2丁目20-17)

令和8年3月現在

番号	種別	路線名	箇所名・住所	現状・危険内容	点検年度	対策内容(案)	事業主体	対策年度	事業の進捗状況					
									P	D	C	A	備考	
1	市道 市道	横塚六丁目11号線	郡山市 石 瀨 町 字	新しい道路ができて交通量が増えたが、幅員が狭小で路肩を安心して歩けない。	H24	路肩部のカラー化、路肩舗装、区画線引き直し	市	H25	○	○				
					H28	一時停止規制	公安	H29	○	○	○	○		
2	県道	斎藤下行合線	郡山市 大 平 町 字 後 田	道路の幅員が大変狭く、見通しが悪い。	H24		県	R3	○	○				
3	市道	芳賀二横塚二丁目線	郡山市 芳 賀 町 一 丁 目 字	コンビニからの車の出入りが多く歩行者に対し危険である	H27・H28	路肩部のカラー化、電柱移設、ラバーポール	市	H28	○	○	○	○		
4	市道	市道昭和二丁目八山田線 市道横塚五丁目一丁目線	郡山市 横 塚 町 一 丁 目 字	朝夕の通勤・通学・帰宅時間帯には、裏道としても利用され、交通量や児童生徒の往来も多く、危険な状態にある。	H28	都市計画道路の整備促進	市		○					整備中
5		芳賀二丁目7号線	郡山市 芳 賀 町 二 丁 目 字	道路幅が狭く、歩道も確保されていない。道路側溝があるが蓋がないところがあり、落下の危険がある。	H29	区画線補修・グリーンベルトの設置・交差点のカラー化	市	H29	○	○	○			
					H29	側溝の改修	市	R4	○	○				
6	市道	佐野良横塚線	郡山市 横 塚 町 一 丁 目 字	点滅信号が撤去され田舎所であり、南側、西側の見通しが悪く危険。	R3	外側線 グリーンベルトの設置	市	R4	○	○				アンケート実施
						30km速度規制	公安	—	○	—			対応不可	
						のぼり旗設置	市	—	○	—			交通安全協会 対応不可	
7	市道	松本町芳賀三丁目線	郡山市 芳 賀 二 丁 目	道路が狭く規制時間内にもかかわらず、違反して進入する車両が多い。	R3	進入禁止の標識の検討 停止線補修 警察官の立哨	公安	R4	○	○			R3緊急点検	
8	県道	小野郡山線	郡山市 石 瀨 町	幹線道路への抜け道となっており、交差点に無理に進入する車両が多い。	R3	車止めの設置	県	R4	○	○				R3緊急点検
						信号機の歩行者先出	公安	—	○	—			交通安全協会 対応不可	
9	県道	小野郡山線	郡山市 芳 賀 二 丁 目	通勤時間帯に交通量が多く、交差点に無理に進入する車両が多い。	R3	区画線の補修	県	R4	○	○				R3緊急点検
						信号機の歩行者先出	公安	—	○	—			交通安全協会 対応不可	
10	市道	芳賀二横塚二丁目線	郡山市 昭 和 二 丁 目	歩道がなく、歩行者の安全が十分に確保できない。(下校時・帰宅後)	R3	外側線の補修	市	R4	○	○				R3緊急点検
						通学路の変更	学校	—	○	—			交通安全協会 対応不可	
11	市道	横塚五丁目一丁目線	郡山市 横 塚 町 一 丁 目 字	道幅が狭いわりに、車の交通量が多い。	R6	グリーンベルトの設置	市	R7	○	○				
						通学路の変更	学校	—	○	—			対応不可	
12	県道	斎藤下行合線	郡山市 田 村 町 下 行 合 字 上 河 原	歩道がなく、歩行者が車道を歩かざるを得ず危険である。	R6	交差点周辺の道路拡幅・歩道設置の検討・路肩部の土砂撤去	県		○					
13	市道	芳賀二横塚二丁目線	郡山市 石 瀨 町	横断歩道前に一時停止の標識がなく、減速することなく交差点に進入してくる車が多い。朝の時間帯は直進不可で左折のみ。見通しもよくないので一時停止の標識を設置してほしい。	R7	路面のカラー舗装	市		○					
						ダイヤモンドの補修	公安	R7	○	○				