


# 富田東小学校

番号 ①	路線名 桑野日和田線	住所 郡山市富田町字田向	踏切内の道路幅員が狭く、見通しが悪い。
番号 ②	路線名 日吉ヶ丘四十坦線	住所 郡山市喜久田町字四十坦	住宅が線路・踏切の近くにあり危険の認識が甘い。
番号 ③	路線名 安積疎水	住所 郡山市喜久田町字入ノ内	線路、住宅にそって水路(安積疎水)があり、水の流れも悪い。
番号 ④	路線名 富田前田沢線	住所 郡山市喜久田町字赤沼向	交通量が多いが歩道がない。
番号 ⑤	路線名 富田前田沢線	住所 郡山市喜久田町字赤沼向	交通量が多いが歩道がない。
番号 ⑥	路線名 音路四十坦2号線	住所 郡山市喜久田町字入ノ内	交通量が多く、児童が多数利用しているが歩道がない。
番号 ⑦	路線名 桑野日和田線	住所 郡山市富田町字音路	道路幅員が狭いため自動車の通行時、児童が一時退避しながら通学している。
番号 ⑧	路線名 備前第一不動前一丁目1号線	住所 郡山市富田町字不動前一丁目	幅員が狭く、交通量が多い。
番号 ⑨	路線名 三御堂池ノ上線	住所 郡山市富田町字町東一丁目	自動車が減速せずに左折レーンに入るため危険。
番号 ⑩	路線名 天神林行人田線	住所 郡山市富田町字天神林	信号がなく危険である。
番号 ⑪	路線名 区画整理地内	住所 郡山市喜久田町字遠北原	車両同士の出会い頭事故が多い。
番号 ⑫	路線名 入ノ内上尾池線	住所 郡山市喜久田町字入ノ内	道路幅員が狭く歩道がない。警越西線沿いに柵やガードレールがない。



番号 ⑮	路線名 三御堂池ノ上線	住所 富田町字町田 地内	道路の両脇が段差等で危険である。交通量も多いためガードレールが必要。
番号 ⑯	路線名 新屋敷一町東一丁目1号線	住所 富田町字町田 地内	狭い道路のわりに交通量が多い。道路の両脇に歩行帯や色別なし。歩行する時に危険である。
番号 ⑰	路線名 県道荒井郡山線	住所 東原一丁目 地内	幹線道路で車両がスリップし、歩道を歩く登校班の列に突っ込む事故が発生した。
番号 ⑱	路線名 東原一丁目12号線	住所 東原一丁目 地内	東原方面から登校する児童の数が300人以上おり、交通量も道幅の割に多い。

番号 ⑬	路線名 音路四十坦2号線	住所 郡山市富田町字音路	車両交通量が多く、道路が狭く歩車分離できないため危険である。
番号 ⑭	路線名 四十坦入ノ内線	住所 郡山市喜久田町字四十坦	線路と道路の間にフェンスがなく、とても危険。
番号 ⑮	路線名 天神林行人田2号線	住所 郡山市富田町北向 地内	道幅が狭く、見通しが悪い。中学生も多く通るため、自動車に接触する危険がある。
番号 ⑯	路線名 四十坦前北原線	住所 郡山市喜久田町字四十坦 地内	止まれの規制がなく車が減速せず交差点に進入してくる。車同士の事故も多く危険である。
番号 ⑰	路線名 並木片平線	住所 喜久田町字久保 地内	止まれの標識等もなく、自動車が減速せずに進入してくる。車通しの事故も多く大変危険である。
番号 ⑱	路線名 日吉ヶ丘四十坦線	住所 喜久田町字久保 地内	横断歩道が消えかかっていて危険。
番号 ⑲	路線名 入ノ内上尾池線	住所 喜久田町字赤沼向 地内	道路幅員が狭く、朝は車の交通量も多く危険である。
番号 ⑳	路線名 入ノ内10号線	住所 喜久田町字入ノ内 地内	幅員が狭く見通しが悪いが、車の通過速度が速い
番号 ㉑	路線名 三御堂池ノ上線	住所 名郷田二丁目 地内	横断歩道や一時停止の標識が欲しい
番号 ㉒	路線名 県道 荒井郡山線	住所 八山田西一丁目 地内	一時停止の明確な標示がなく、横断歩道が消えかかっている
番号 ㉓	路線名 県道 荒井郡山線	住所 喜久田町字遠北原 地内	一時停止の明確な標示がなく、横断歩道もないので設置してほしい
番号 ㉔	路線名 富田東一丁目20号線	住所 富田東一丁目 地内	歩道や縁石はあるが交通量が多い。交差点には横断歩道がなく、横断する時に危険である。

- : 通学路
- : 要対策箇所
- : 学校出入口から1km以内の区域