

安積第一小学校

番号 ① 路線名 市道 笹川多田野線
住所 郡山市安積町荒井字橋部治
交通量が多い交差点、横断歩道が斜めになっているため危険

番号 ② 路線名 市道 笹川多田野線
住所 郡山市成山町
橋梁部の歩道縦断が急で危険
交差点の幅が広く、歩行者側信号が青に切り替わる際に通過しきっていない場合がある

番号 ③ 路線名 国道 4号線
住所 郡山市安積一丁目171番地
歩道利用者が多いが、幅員が狭小で安全な通行が十分確保されていない。

番号 ④ 路線名 市道 笹川多田野線
住所 郡山市成山町
通行車両が多く走行速度も速いため、歩道を歩行するとき危険。

番号 ⑤ 路線名 区画整理地内
住所 郡山市安積町荒井下字権現
規制看板（一時停止）がほしい

番号 ⑥ 路線名 市道 笹川川田線
住所 郡山市安積二丁目
行政センター前バス停付近の中央分離帯の植え込みが視野に入り見通しが悪い。

番号 ⑦ 路線名 区画整理地内
住所 郡山市安積町荒井字東前田
歩道が狭い

番号 ⑧ 路線名 区画整理地内
住所 郡山市安積町荒井字北田
走行車両の速度が高く、危険

番号 ⑨ 路線名 市道 川向賀庄線
住所 郡山市字賀庄
幅員狭小な住宅街の市道であるため、交差点内の見通しが悪く、危険

番号 ⑩ 路線名 市道 安積成田線
住所 郡山市長久保一丁目17
国道に向かって緩やかな坂道であるため、走行車両のスピードが速く、路肩歩行が危険

番号 ⑪ 路線名 市道 成山長久保線
住所 安積町長久保一丁目 地内
車の往来が激しく、見通しが悪い。カラー舗装をするなど運転手に注意を呼び掛けるような手だてが必要。

番号 ⑫ 路線名 市道 加正東屋敷線
住所 安積町荒井字加正
ほぼ同じ幅員の市道交差点であり、どちらが優先なのかわからない。一時停止の規制・看板・標示

番号 ⑬ 路線名 市道 荒井長者線
住所 安積町荒井三丁目
信号に気づかずスピードを出したまま通過する車両が多く、交差点での事故の際、車が歩道に乗り上げることがある。

番号 ⑭ 路線名 市道 笹川川田線
住所 郡山市成山町
通行車両が多く走行速度も速いため、歩道を歩行するとき危険。

番号 ⑮ 路線名 区画整理地内
住所 郡山市安積町荒井下字権現
規制看板（一時停止）がほしい

番号 ⑯ 路線名 市道 笹川川田線
住所 郡山市安積二丁目
行政センター前バス停付近の中央分離帯の植え込みが視野に入り見通しが悪い。

番号 ⑰ 路線名 区画整理地内
住所 郡山市安積町荒井字東前田
歩道が狭い

番号 ⑱ 路線名 区画整理地内
住所 郡山市安積町荒井字北田
走行車両の速度が高く、危険

番号 ⑳ 路線名 市道 成山長久保線
住所 安積町笹字西長久保
抜け道として利用している車が多く運転手から交差点が見えない。接触事故が発生した。

番号 ㉑ 路線名 成山町5号線
住所 安積町成山町
坂道からのT字路で「止まれ」の標識がない。自動車よりも自転車が心配される。

番号 ㉒ 路線名 安積荒井本町5号線
住所 安積荒井本町 地内
幹線道路へ繋がる直線道路であり、道幅が狭いが車の速度が速い。一部歩道もない。

番号 ㉓ 路線名 日出山荒井線
住所 安積町中屋敷 地内
幹線道路への抜け道となっており交通量も多いが、道幅が狭く歩道もない。

番号 ㉔ 路線名 安積荒井本町安積荒井三丁目線
住所 安積町荒井本町 地内
横断歩道前で安全に待っていることができない。

番号 ㉕ 路線名 区画整理地内
住所 郡山市安積町荒井字戸蘭塔
狭い路地からの飛び出しが多く、危険

番号 ㉖ 路線名 市道 成山長久保線
住所 郡山市成山町
路上駐車が多く、危険

番号 ㉗ 路線名 市道 年柄安倍線
住所 郡山市安積町荒井字北大部
見通しが悪く、スピードを出す車両があり危険

番号 ㉘ 路線名 安積成山線
住所 安積二丁目 地内
交差点に南側と東側に横断歩道がなく、東側を歩く生徒がどこを歩い良いかわからず危険である。

番号 ㉙ 路線名 安積荒井本町3号線
住所 安積荒井本町 地内
交通量は少ないが、登下校ルートと交差する道路に一時停止標識がない上に、民家のブロック塀で見通しがかなり悪い。

番号 ㉚ 路線名 安積一丁目9号線
住所 安積一丁目 地内
公園東側T字路に「止まれ」の標識無し。
公園西側交差点が横断歩道もなく見通しも悪い。

番号 ㉛ 路線名 加正東屋敷線
住所 字賀庄 地内
朝、子どもたちが通行に際して、狭い道路にもかかわらず大型車両が通行するため危ない。

番号 ㉜ 路線名 市道 成山町長久保二丁目線
住所 郡山市長久保一丁目39
走行車両の速度が高く、危険

番号 ㉝ 路線名 市道 成山長久保線
住所 郡山市成山町
急な坂で見通しが悪い
坂道でスピードも出し、歩道も狭く危険。

番号 ㉞ 路線名 市道 安積一丁目二丁目2号線
住所 郡山市安積一丁目
見通しが悪い交差点で、自転車の交通量が多く危険

番号 ㉟ 路線名 区画整理地内
住所 郡山市安積町荒井字戸蘭塔
狭い路地からの飛び出しが多く、危険

番号 ㊱ 路線名 市道 成山長久保線
住所 郡山市成山町
路上駐車が多く、危険


番号 ㊲ 路線名 市道 年柄安倍線
住所 郡山市安積町荒井字北大部
見通しが悪く、スピードを出す車両があり危険

番号 ㊳ 路線名 市道 日出山荒井線
住所 郡山市安積町荒井字荒井
見通しが悪い交差点で、4号線への通り抜けで自動車交通量が多く危険。

番号 ㊴ 路線名 市道 成山長久保線
住所 郡山市成山町
カーブ区間で縁石が低く、積雪があると車道と歩道の区別がわかりにくくなり、非常に危険である。

番号 ㊵ 路線名 市道 神明三入分線
住所 郡山市安積町荒井字神明
当該区間には歩道がなく、狭隘であるが通り抜けの車が多く危険である。

番号 ㊶ 路線名 市道 西長久保8号線
住所 安積町西長久保 地内
車の往来が激しく、見通しが悪い。カラー舗装をするなど運転手に注意を呼び掛けるような手だてが必要。（歩道が一部なくなっている）



— — — — — : 通学路
— — — — — : 要対策箇所
- - - - - : 学校出入口から1km以内の区域