

対 策 一 覧 表

【柴宮小学校】

(住所:郡山市安積町荒井字万海7-1)

令和8年3月現在

番号	種別	路線名	箇所名・住所	現状・危険内容	点検年度	対策内容(案)	事業主体	対策年度	事業の進捗状況				
									P	D	C	A	備考
1	市道	笹川多田野線	郡山市 安積 町 荒井 字 火口内	歩道と車道に段差がなく、防護柵もないため危険。一部分路側狭く歩道なし。	H24	防護柵設置	市	H25	○	○	○		
2	市道	仁池向原田東2号線	郡山市 大槻 町 字 仁池向	見通しが悪い交差点で危険。	H24	交差点内の舗装のカラー化	市	H25	○	○	○		
3	市道	笹川多田野線	郡山市 安積 町 荒井 字 大池北	交通量が多く、信号機もないため、横断時危険。	H25	交差点内の舗装のカラー化	市	H30	○	○	○		
4	市道	笹川多田野線	郡山市 安積 町 荒井 字 大池北	変則交差点。待機場所がない。	H25	交差点内の舗装のカラー化	市	H27	○	○	○		
5	県道	仁井田郡山線	郡山市 安積 町 荒井 字 萬海	T字路交差点。ガードレール、路側帯表示なし。児童の歩行空間なし。	H25	路肩拡幅(路側カラー舗装)、区画線、路面標示(減速)	県	H26	○	○	○		
6	市道	久留米四六丁目2号線	郡山市 久留米 町 六丁目 字	市道から一時停止せずにバイパスへ出る車両が多く、歩道横断時に危険。	H26	路面標示(横断者注意)	国	R4	○	○			
7	市道	国道4号バイパス	郡山市 久留米 町 六丁目 字	バイパスから市道へ入る車両が多く、児童が横断時に危険。	H26		国	H29	○	○	○		
8	市道	久留米五丁目大久保線	郡山市 久留米 町 五丁目 字	見通しの悪い交差点であり、通勤通学時は通行車両が多く危険。	H26	横断部のカラー舗装、区画線、路面標示(横断者注意)、カーブミラー	市	H29	○	○	○		
9	市道	三火口内久留米六丁目線	郡山市 安積 町 荒井 字 大久保	車両に対し時間帯規制がかけられているが守られていない。制限速度が30kmのスクールゾーンである。道路をカラー化し安全確保してほしい。	H30	外側線 グリーンベルト 路面標示の設置	市	R1	○	○			
	市道		郡山市 町 字		H30	速度規制の路面標示	公安	R2	○				対策不可
10	市道	柴宮東大久保線	郡山市 安積 町 荒井 字 萬海	車両に対し時間帯規制がかけられているが守られていない。制限速度が30kmのスクールゾーンである。道路をカラー化し安全確保してほしい。	H30	外側線 グリーンベルト 路面標示の設置	市	R1	○	○			
	市道				H30	防犯灯の設置	市	R2	○	○			対策不可
	市道				H30	停止線の補修	公安	H30	○	○			
11	市道	大久保久留米六丁目線	郡山市 久留米六丁目	側溝の蓋が無く怪我をする児童がいた。現在はボールが設置され安全は確保されている。	H30	グリーンベルトの設置 側溝改修	市	R2	○	○			
12	県道	仁井田郡山線	郡山市 安積 町 荒井 字 柴宮山	歩道のない西側を児童は通学しており、交通量も多く危険である。	R2	区画線の補修	県	R3	○	○			
						信号機の検討	公安	R2	○	○			本部上申長字
13	県道	仁井田郡山線	郡山市 安積 町 荒井 字 前田	トラックがスピードによりカーブが曲がり切れず電柱等をなぎ倒す事故が起きている。	R3	防護柵の設置	県	R3	○	○			未就学児の対策
						停止線・横断歩道の補修	公安	R3	○	○			
14	市道	笹川多田野線	郡山市 安積 町 荒井 字 萬海	近くに横断歩道がないため、押しボタン式の横断歩道の設置をお願いしたい。	R3	T字マークの設置	市	R3	○	○			
			郡山市 町 字			押し釦信号機の設置	公安	—	○	—			対応不可

対 策 一 覧 表

【柴宮小学校】

(住所:郡山市安積町荒井字万海7-1)

令和8年3月現在

番号	種別	路線名	箇所名・住所	現状・危険内容	点検年度	対策内容(案)	事業主体	対策年度	事業の進捗状況					
									P	D	C	A	備考	
15	市道	大池北鎗ヶ池線	郡山市 安積 町 荒井 字 鎗ヶ池	側溝のふたが無い場所があり、通学する児童が足を踏み外して転倒する危険。外側線が消えかけている。	R6	グリーンベルトの設置・区画線の補修	市		○					
						樹木の伐採	県		○					
16	国道	国道4号バイパス	郡山市 大槻 町 字 仁池向	国道4号と県道仁井田郡山線の交通量の多い交差点で有り追突や右折時の事故が頻繁に発生している	R6	信号現示の見直し	公安	—	○	—			対応不可	
17	市道	久留米二丁目六丁目線	郡山市 久留米六丁目	令和6年4月、8月の2回、横断中の児童が自動車と接触する事故が発生している。いずれの事故も運転手の前方不注意が原因である。	R7	交差点のカラー化 路面標示の設置	市	R7	○	○				
						横断歩道・ダイヤモンドの補修	公安		○					