

・対策後に再度点検した場合はC:Checkに○
 ・Check後、改善した場合はA:Actionに○

対 策 一 覧 表

【鬼生田小学校】

(住所:郡山市西田町鬼生田字西原288)

令和8年3月現在

番号	種別	路線名	箇所名・住所	現状・危険内容	点検年度	対策内容(案)	事業主体	対策年度	事業の進捗状況					
									P	D	C	A	備考	
1	県道	二本松金屋線	郡山市 西田 町 鬼生田 字 五反田	朝夕の交通量が多い。	H25	区画線・路面標示(減速)	県	H26	○	○				
2	県道	二本松金屋線	郡山市 西田 町 鬼生田 字 前田	通学路に歩道がない。	H24	区画線・路面標示(減速)	県	H26	○	○				
3	県道	二本松金屋線	郡山市 西田 町 鬼生田 字 町	見通しが悪い。	H25	区画線・路面標示(減速)・歩道設置(鬼生田工区)	県	H26	○	○				
4	県道	二本松金屋線	郡山市 西田 町 鬼生田 字 五反田	金沢橋は幅員が極小で、歩道もないため通行車両と児童との離隔が十分に取れず、危険である。		歩道設置を含む道路改良	県		○					西田学園へ引き継ぎ
5	市道	根木屋鬼生田線	郡山市 西田 町 鬼生田 字 大明	道幅が狭く大変危険である。道路を横断すると学校に近いが、左折して歩道を歩くようになる。	H29	区画線・歩道のカラー化	市	H29	○	○				
6	市道	杉内山口1号線	郡山市 西田 町 鬼生田 字 中野	人通りが少なく、街灯がない。児童が帰宅するとき、防犯上問題がある。街灯を設置してほしい。		防犯灯の設置	市		○					西田学園へ引き継ぎ
7	市道	内出杉内線	郡山市 西田 町 鬼生田 字 杉内	歩道がなく危険である。	H29	区画線の補修・路面表示グリーンベルト・側溝・歩道整備	市	R3	○					西田学園へ引き継ぎ
			郡山市 町 字											
			郡山市 町 字											
			郡山市 町 字											
			郡山市 町 字											
			郡山市 町 字											
			郡山市 町 字											
			郡山市 町 字											

西田学園開校に伴い閉校のため、対策見合わせ