

逢瀬公民館の灯油漏洩について（第2報）

令和2年8月29日
郡山市教育委員会
生涯学習課
担当：青柳光信
TEL：024-924-2441

郡山市立逢瀬公民館（平成2年建設）の冷温水発生機から灯油が漏洩する事故が発生しました。今後、詳細な原因解明を行うとともに速やかな現状復旧を行い、再発防止に努めてまいります。

- 1 事故設備 逢瀬公民館大ホール空調設備（冷温水発生機）
※空調設備の保守点検は2回／年実施しており、直近の点検（令和2年6月4日）においては、経年劣化はあるものの、異常は見られなかった。
- 2 経 過
 - 8/27（木） 18：27 公民館から生涯学習課へ灯油の匂いがすると報告があった。
 - 8/28（金） 8：30 現場調査を開始。
 - 15：30 オイルタンクバルブ栓閉鎖。
 - 17：00 配管設備事業者立会いのもと、公民館大ホールの冷温水発生機から灯油の漏洩を確認。
 - 20：00 大槻分署職員立ち合いで現場確認。
 - 8/29（土） 8：30 配管の漏洩箇所調査開始。普通河川（宮南川）に擁壁から浸み出したと思われる浮遊物を一部確認した。
 - 9：54 消防法第5条の2に基づく設備使用停止命令発令
【対応】逢瀬公民館大ホール冷温水発生機の使用を停止。
※大ホールの使用は可能。
【期間】8月29日9時54分から改修工事完了まで
- 3 現状対策 オイルタンクバルブ栓閉鎖
オイル吸着マットの設置（8月31日まで予定）
漏洩箇所詳細調査を継続
- 4 今後の対応 漏洩箇所判明次第、改修工事を実施する。
他公民館の同様設備の点検を実施する。