

逢瀬公民館の灯油漏洩について

令和2年8月29日
郡山市教育委員会
生涯学習課
担当：青柳光信
TEL：024-924-2441

郡山市立逢瀬公民館の冷温水発生機設備から灯油が漏洩する事故が発生しました。
今後、詳細な原因解明を行うとともに速やかな現状復旧を行い、再発防止に努めてまいります。

1 経 過

- 8/28（金） 公民館体育館の冷温水発生機設備から灯油の漏洩を確認。
オイルタンクバルブ栓閉鎖。
大槻分署職員立ち合いで現場確認。
- 8/29（土） 配管の漏洩箇所を現在調査中。普通河川（宮南川）に擁壁から浸み出したと思
われる浮遊物を一部確認した。

- 2 現状対策 オイルタンクバルブ栓閉鎖
 オイル吸着マットの設置
 漏洩箇所の調査中

- 3 今後の対応 継続して漏洩箇所調査を行い、改修工事を実施する。
 他公民館の同様設備の点検を実施する。