

郡山市農林部農地課発注工事（災害に係る水路復旧）における  
オイル流出事故の発生について

令和3年5月25日

郡山市農林部

農地課

担当：我妻 康一

TEL：924-3921

令和3年5月24日に郡山市湖南町馬入新田地内で、郡山市発注の災害復旧工事現場内でオイル流出事故が発生したので報告します。

- 1 事故概要
  - ・令和3年5月20日に受注者が発電機の電源を入れ作業していたところ、オイル流出（軽油5リットル程度）を確認した。
  - ・発電機修理業者に確認したところオイルフィルターのキャップが取れていたことが原因であった。
  - ・受注者はオイル流出が軽油5リットル程度であったため、流出箇所の土砂を掘削除去して、流出がなくなったので市への報告を行わなかった。
  - ・令和3年5月24日、耕作者から田に油が流入していると湖南行政センターに連絡が入った。
- 2 処理経過
 

令和3年5月24日

13：00 湖南行政センター職員現地確認。油の流出を確認。  
オイルマット設置。

14：30 農地課職員現地確認。追加でオイルマット設置。土中からの油流出が確認できたので追加で掘削除去を指示。
- 3 今後の対応
  - ・（5月25日 県中農林事務所と現地確認実施）微量であること等を勘案し、現段階では影響はほとんどないと推測される。
  - ・油の流出状況を確認しながら、下流にオイルフェンスを設置する。
  - ・下流受益地の被害の状況や経過を確認する。
- 4 該当工事
  - (1) 工事件名 令和元年発生台風19号による災害復旧事業 堤下地区水路復旧工事（郡山市湖南町馬入新田 地内）
  - (2) 契約番号 第2020008291号
  - (3) 契約日 令和3年1月28日
  - (4) 請負金額 2,706,000円（税込）
  - (5) 受注者 笹原建設株式会社

5 位置図

至 国道294（福良）



郡山市湖南町馬入新田字堤下 地内

県道羽鳥福良線

至 天栄村