

郡山市堤二丁目地内の地下式消火栓の漏水について

令和3年5月24日
郡山市総務部
防災危機管理課
担当：市川 修
TEL：924-2161

令和3年5月22日に郡山市堤二丁目地内の地下式消火栓上部が離脱し、約1時間半漏水し一時道路が冠水しましたので報告します。

- 1 日時 令和3年5月22日（土）23時頃
- 2 場所 郡山市堤二丁目地内
- 3 原因 平成4年に設置した地下式消火栓であるが、劣化により消火栓の上部が離脱したと思われる。
- 4 対応
 - ・ 通行人からの通報で漏水が判明し、仕切弁閉により止水し補修弁閉する。
 - ・ 消火栓上部の離脱を確認する。
 - ・ 通水して本管の洗浄作業を開始し、清水を確認する。
- 5 被害状況 作業の影響で、約1時間15世帯が断水し、水道の濁りの問い合わせが7件、消火栓北側駐車場のアスファルト破損1件の被害があった。
- 6 復旧再発防止

市内の消火栓について、破損箇所がないか点検を実施いたします。
 なお、消火栓の復旧は6月上旬予定で、水道水濁り解消の使用水量は減免し、アスファルトについては補修対応いたします。

