

対 策 一 覧 表

【大島小学校】

(住所: 郡山市並木4丁目10)

令和6年3月現在

番号	種別	路線名	箇所名・住所	現状・危険内容	点検年度	対策内容(案)	事業主体	対策年度	事業の進捗状況						
									P	D	C	A	備考		
1	市道		郡山市 町 字	本校学区は市街地のため、交通量が多い上、細い路地も多数あり、いずれの場所も様々な危険が存在している。											
2	市道	大町一桑野二丁目線	郡山市 並木 町 四丁目 字	押しボタン式信号があるが現在工事中で信号を見落とす車もある。	—	工事が完了し供用開始済み	—	—	—	—	—				
3	市道	咲田一桑野四丁目線	郡山市 並木 町 一丁目 字	交通量が多い上、信号がない。内環状線に出る車が渋滞すると安全を確認しにくい。	H25	交差点内のカラー舗装	市	H25	○	○	○				
4	市道	大町一桑野二丁目線	郡山市 並木 町 四丁目 字	歩道拡張工事のため、片側通行等の交通規制が行われていて通常と状況が異なる。	—	工事が完了し供用開始済み	—	—	—	—	—				
5	市道	大町一桑野二丁目線	郡山市 桑野 町 二丁目 字	交通量が多い上、道路が直線ではないため、特に後方からの車の確認がしにくい。	H25	舗装補修・カラー舗装	市		○						
6	市道	荒井八山田線	郡山市 並木 町 四丁目 字	交通量が多く、時間帯によっては歩道を走る自転車も多い。	—	信号機制御の交差点のため対策なし	—	—	—	—	—				
7	市道	若葉桑野線	郡山市 桑野 町 五丁目 字	交通量が多く、時間帯によっては歩道を走る自転車も多い。	—	信号機制御の交差点のため対策なし	—	—	—	—	—				
8	市道	大町一桑野二丁目線	郡山市 桑野 町 五丁目 字	交通量が多いT字路で信号もなく、横断歩道がない。	H24	交差点内のカラー舗装	市	H25	○	○					
	H26				横断歩道設置	公安	H28	○	○	○	○				
	R1				路面標示の設置	市	R3	○	○						
	R1				止まれの標示 停止線の移設	公安	R2	○	○						
9	市道	桑野一丁目五丁目1号線	郡山市 桑野 町 三丁目 字	交通量が多く、路肩も電柱等が支障となり危険である。	H26	電柱移設、区画線の引き直し、路肩カラー舗装	市	H29	○	○	○				
10	市道	桑野日和田線	郡山市 桑野 町 五丁目 字	橋の北側で幅員が狭くなるため、十分な歩行空間が確保できず危険。	H26	グリーンベルト	市		○						
	H29				側溝整備、区画線の補修	市	H29	○	○	○					
	H29				規制標識の視認性改善、啓発看板の設置	公安		○							
	R1				グリーンベルトの設置 民地樹木の剪定市道	市	R2	○	○						
				道路が狭いためグリーンベルトを設置してほしい。進入禁止の時間帯規制を無視して進入する車両が多い。	R1	違反の取り締まり	公安		○						
11	市道	桑野四並木五丁目1号線	郡山市 桑野 町 五丁目 字	車両がスピードを出して交差点に進入するため危険。	H26	路面標示の補修、交差点内のカラー化、路面標示	市	H29	○	○	○				
	市道				H26	横断歩道補修	公安	H27	○	○					
12	市道	朝日一並木五丁目1号線 並木二桑野五丁目線	郡山市 並木 町 四丁目 字	交通量が多いが、道路幅員が狭く信号交差点の歩行者溜りがいないため危険。	H26	区画線、グリーンベルト通学路の変更	市	H28	○	○	○				
13	市道	大島前矢ノ根石2号線	郡山市 富田 町 大島前 字	住宅地内の幅の狭い道路であり外側線もなく危険である。	H27	区画線、路肩のカラー舗装	市	H29	○	○	○				

