


芳賀小学校



番号 ⑥ 路線名 佐野良横塚線
 住所 横塚一丁目 地内
 点滅信号が撤去され田箇所であり、南側、西側の見通しが悪く危険。

番号 ⑦ 路線名 松本町芳賀三丁目線
 住所 芳賀二丁目 地内
 進入禁止の標識の検討 停止線補修 警察官による立哨

番号 ⑧ 路線名 県道 小野郡山線
 住所 石淵町 地内
 幹線道路への抜け道となっており、交差点に無理に進入する車両が多い。

番号 ⑨ 路線名 県道 小野郡山線
 住所 芳賀二丁目 地内
 通勤時間帯に交通量が多く、交差点に無理に進入する車両が多い。

番号 ⑩ 路線名 芳賀二横塚二丁目線
 住所 昭和二丁目 地内
 歩道がなく、歩行者の安全が十分に確保できない。(下校時・帰宅後)

番号 ① 路線名 横塚六丁目11号線
 住所 郡山市石淵町
 交通量が増え、道が狭く、カーブも多く危険

番号 ② 路線名 県道 斎藤下行合線
 住所 郡山市大平町字後田
 道路の幅員が大変狭く、見通しが悪い。

番号 ③ 路線名 芳賀二横塚二丁目線
 住所 郡山市芳賀一丁目
 コンビニに出入りする車が多く、児童の安全面に不安がある。

番号 ④ 路線名 芳賀二横塚二丁目線
 住所 郡山市横塚一丁目
 通勤通学時には裏道としても利用され、交通量も多く危険な状態にある。

番号 ⑤ 路線名 芳賀二丁目7号線
 住所 芳賀二丁目 地内
 道路幅は狭く側溝に蓋がない。落下の危険があり危険である。

番号 ⑥ 路線名 芳賀二丁目7号線
 住所 芳賀二丁目 地内
 道路幅は狭く側溝に蓋がない。落下の危険があり危険である。

番号 ⑦ 路線名 芳賀二丁目7号線
 住所 芳賀二丁目 地内
 道路幅は狭く側溝に蓋がない。落下の危険があり危険である。

番号 ⑧ 路線名 芳賀二丁目7号線
 住所 芳賀二丁目 地内
 道路幅は狭く側溝に蓋がない。落下の危険があり危険である。

番号 ⑨ 路線名 芳賀二丁目7号線
 住所 芳賀二丁目 地内
 道路幅は狭く側溝に蓋がない。落下の危険があり危険である。

番号 ⑩ 路線名 芳賀二丁目7号線
 住所 芳賀二丁目 地内
 道路幅は狭く側溝に蓋がない。落下の危険があり危険である。