

対 策 一 覧 表

【安積第一小学校】

(住所: 郡山市安積町荒井字神明6)

令和6年3月現在

番号	種別	路線名	箇所名・住所	現状・危険内容	点検年度	対策内容(案)	事業主体	対策年度	事業の進捗状況				
									P	D	C	A	備考
1	市道	笹川多田野線	郡山市 安積 町 荒井 字 橋郎治	交通量が多く、横断歩道が斜めになっており危険。	H24・H25	注意喚起標識設置	市	H25	○	○	○		
				歩道が整備されているが、交通量がとても多く道路幅もあるため、車が速度を落とさずに曲がることが多い。右折車等の車が乗り上げる危険性がある。	R2	車止めの設置	市	R4	○	○			
2	市道	笹川多田野線	郡山市 成山 町 字	橋梁部の歩道縦断が急で、降雨・冬季時滑りやすく危険。	H24・H25	歩道段差解消	市	H25	○	○	○		
3	国道	国道4号	郡山市 安積一丁目 町 171 字	歩道利用者が多いが、幅員が狭小で安全な通行が十分確保されていない。	H24・H25	自転車通行帯等の整備について、公安委員会と今後協議していく。	国		○				
4	市道	笹川多田野線	郡山市 成山 町 字 郡山市 町 字	通行車両が多く走行速度も速いため、路肩を歩行するとき危険。	H24・H25・H29	視線誘導標設置 ガードレール設置	市 市	H25 H30	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	
5		区画整理地内	郡山市 安積 町 荒井 字 権現	規制看板(一時停止)がほしい。									
6	市道	笹川多田野線	郡山市 安積二丁目 町 字	安積行政センター前バス停付近の中央分離帯植え込みが視野に入り見通しが悪い。									
7		区画整理地内	郡山市 安積 町 荒井 字 東前田	歩道が狭い。									
8		区画整理地内	郡山市 安積 町 荒井 字 北田	走行車両が速く危険。									
9	市道	川向賀庄線	郡山市 町 字 賀庄	幅員狭小な住宅街の市道であるため、交差点内の見通しが悪く、危険。									
10	市道	安積成田線	郡山市 安積 町 長久保1丁目 字 17	国道に向かっている緩やかな坂道であるため、走行車両のスピードが速く、路肩歩行が危険。									
11	市道	成山町長久保二丁目線	郡山市 安積 町 長久保1丁目 字 39	走行車両が速く危険。									
12	市道	成山長久保線	郡山市 成山 町 字	急な坂で見通しが悪い。 止まれの標識や横断歩道があるが、坂道でスピードを出す車が多く、歩道も狭く危険	R5	路面標示・グリーンベルトの設置	市		○				
13	市道	安積一丁目二丁目2号線	郡山市 安積一丁目 町 字	見通しが悪い交差点で、自転車の交通が多く危険。									
14		区画整理地内	郡山市 安積 町 荒井 字 戸蘭塔	狭い路地から飛び出しが多く、危険。									
15	市道	成山長久保線	郡山市 成山 町 字	路上駐車が速く、危険。									
16	市道	年柄安倍線	郡山市 安積 町 荒井 字 北大部	変則的な交差点で見通しが悪いため、内側の路側を車両が通行しており、歩く児童が危険。カラー舗装等で歩道部を明示してほしい。	R1	グリーンベルト ラバーポールの設置 停止線の補修	市 公安	R2 R2	○ ○	○ ○			規制なく不可
17	市道	日出山荒井線	郡山市 安積 町 荒井 字 荒井	自動車交通量が多い交差点で、横断歩道はあるが見通しが悪く、危険である。	H27	路面カラー舗装等	市	H29	○	○	○		

