

対 策 一 覧 表

【安積第三小学校】

(住所: 郡山市安積町成田字北山崎18-3)

令和6年3月現在

番号	種別	路線名	箇所名・住所	現状・危険内容	点検年度	対策内容(案)	事業主体	対策年度	事業の進捗状況				
									P	D	C	A	備考
1	市道	安積四長久保二丁目線	郡山市 安積 町 長久保 字	路肩に車両がはみ出し危険。	H24・H25	路肩部のカラー化	市	H25	○	○	○		
2	市道	安積成田線	郡山市 安積 町 成田 字 塊切山	通勤車両の出入りがあり危険。	H24	路面のカラー化	市	H25	○	○	○		
3	市道	安積成田線	郡山市 安積 町 成田 字 大谷地	歩道に防護柵がほしい。	H24	防護柵	市	H25	○	○	○		
4	国道	国道4号	郡山市 安積 町 笹川 字 彼岸塚	信号機がなく危険。	H25	通学児童がいないため、早急な対応は実施せず、利用状況を確認し対策案を検討	—	—	○				検討中
5	市道	笹川川田線	郡山市 安積 町 笹川 字 四角坦59	月光温泉前市道は、交通量も多く、幅員狭小で危険。	H25	路肩部のカラー化	市	H27	○	○	○		
6	市道	笹川川田線	郡山市 安積 町 笹川 字 吉田40	見通しが悪い交差点で、バスも運行する路線で交通量も多く危険。	H25	横断側溝敷設 交差点内のカラー化	市	H26	○	○	○		
7	市道	安積成田線	郡山市 安積 町 成田 字 山崎18	見通しが悪いT字交差点で危険。	H25	交差点内のカラー化 防護柵、発光鋲設置	市	H28	○	○	○		
8	市道	念仏坦西1号線	郡山市 安積 町 成田 字 念仏坦西	サンステージ入り口横断歩道付近は、交通量も多く、走行車両の速度も速く危険。									
9	市道	安積成田線	郡山市 安積 町 成田 字 北山崎	郡山庭球場近くの横断歩道は、カーブで見通しが悪い。									
10	市道	吉田山崎線	郡山市 安積 町 笹川 字 荒屋敷	安積南地域公民館前の交差点は、見通しが悪く危険。									
11	市道	安積成山線	郡山市 安積 町 三丁目 字	郡山南郵便局東側の道路は、交通量も多く、道路幅員が狭小で危険な交差点。									
12	県道	安積長沼線	郡山市 安積 町 笹川 字 南向	歩道が狭く、交通量も多いので危険。									
13	県道	安積成田線	郡山市 安積 町 笹川 字 関谷田	ホテルバンベル付近の道路は、歩道が狭く、急カーブ、冬季路面凍結で危険。									
14	市道	笹川野田線	郡山市 安積 町 大森町 字	大森バス停付近交通量が多く、横断の際、危険。									
15	市道	笹川野田線	郡山市 安積 町 吉田二丁目 字	歩道がないため、危険。									
16	市道	笹川川田線	郡山市 安積 町 笹川 字 四角坦	歩道がない坂道のカーブで、通行車両が路側帯を通行し危険。									
17	市道	笹川川田線	郡山市 安積 町 笹川 字 滝袋	幅員の狭い見通しの悪いカーブで対面通行が厳しい。	H30	グリーンベルト、外側線(音)、路面標示、カーブミラー	市	R1	○	○	○	○	
	H30				ダイヤモンドの補修	公安	H30	○	○	○			
18	市道	笹川野田線	郡山市 安積 町 笹川 字 四角坦	道路横断の際、待機場所がない。	H30	側溝改修 路面標示	市		○				R2～継続工事
	H30				信号機の設置	公安	R2	○	○			設置不可	
19	市道	笹川野田線	郡山市 安積 町 笹川 字 四角坦	歩道がない通行車両が路側帯を通行し危険。	H30	グリーンベルトの設置 側溝蓋の補修	市	R1	○	○			
20	市道	笹川川田野線	郡山市 安積 町 笹川 字 荒屋敷	路肩なし、側溝が深く防護柵等がないため、歩行中危険である。	R1	路肩部の水路の改修 ラバーポールの設置	市		○				

