

## 対 策 一 覧 表

【永盛小学校】

(住所:郡山市安積町日出山字新鍬14)

令和6年3月現在

番号	種別	路線名	箇所名・住所	現状・危険内容	点検年度	対策内容(案)	事業主体	対策年度	事業の進捗状況					
									P	D	C	A	備考	
1	市道	下河原線	郡山市 田村 町 徳定 字	徳定の住宅地内の道路が、狭小で危険。	—	側溝敷設、路側カラー化	市	H26～	—	○	○			
2	市道	一本松神明下1号線	郡山市 安積 町 日出山 字 一本松	帝京安積高校前市道は、交通量も多く、道路幅員が狭小で危険。	H25	通学児童がいないため対策実施せず	その他	H29	○	—	○	—		
3	県道	須賀川二本松線	郡山市 笹川 町 一丁目 字	大型車両が多く、路肩を安心して歩行できない。										
4	県道	須賀川二本松線	郡山市 笹川 町 二丁目 字	交通量が多く歩道が狭小で、高校生が通学に利用するため十分な歩行空間が確保できない。	H24	区画線・路面標示(減速)・カラー舗装(横断歩道)	県	H26	○	○	○			
5	市道	下河原上河原線	郡山市 安積 町 日出山 字 一本松	三又交差点、交通量が多く危険。	H25	通学児童がいないため対策実施せず	その他	H29	○	—	○	—		
6	国道	国道49号	郡山市 田村 町 金屋 字 上河原	国道と市道の考査部は通行車両が多く朝夕、通勤時に、安全な交差点の横断ができない。		歩道整備済箇所 具体的な危険事象を確認の上対応を検討								
7	国道	守山金屋線	郡山市 田村 町 金屋 字 上川原	歩道内の自転車の交通量が多く危険。		歩道整備済								
8	県道	須賀川二本松線	郡山市 安積 町 日出山三丁目 字	見通しが悪い交差点で、横断困難。	H24	信号機設置	公安	H24	○	○	○			
9	市道	日出山久保田線	郡山市 安積 町 日出山三丁目 字	コンビニへの出入り車両が多く、危険。		歩道整備済								
10	市道	金屋徳定3号線	郡山市 田村町 町 徳定 字 下河原	道路の幅員が狭く、堀に蓋がかかっている ので危険である。	H29	区画線の設置	市	H29	○	○	○			
					H29	側溝整備	市	R2	○	○				
					H29	時間帯指定	公安		○					
11	市道	旧屋敷南台線	郡山市 安積 町 日出山 字 旧屋敷	抜け道として利用する車が多く、街灯もなく危険である。	H30	路面標示 外側線の設置	市	H30	○	○	○			
					H30	停止線の補修	公安	H30	○	○				
12	市道	守山金屋線	郡山市 安積 町 日出山 字 一本松	児童が横断する際、危険である。	H30	速度規制の看板設置	公安	R2	○				対応不可	
13	市道	北古川上川原線	郡山市 田村 町 金屋 字 上川原	抜け道として利用する車が多く、一時停止がなくなりどちらが優先かわからず危険	R1	グリーンベルト 区画線 クロスマーク設置	市	R2	○	○				クロスマーク設置
			郡山市 町 字											
			郡山市 町 字											
			郡山市 町 字											
			郡山市 町 字											
			郡山市 町 字											